

Førtegnelse

over

de ved Repetergevær M. II., System Krag-Jørgensen, forekomne Mangler under de ved 22de Bataillons 3die Kompagni foretagne Skarpskydninger med Geværet.

1 Gang.

Udtrækket har svigtet 37 Gange ved 9 Riffler, nemlig Riffel Nr. 24, $\frac{1}{25}$, $\frac{1}{27}$, $\frac{1}{29}$, $\frac{1}{30}$, $\frac{3}{17}$, $\frac{4}{23}$, $\frac{5}{35}$, $\frac{20}{28}$. Ved Riffel Nr. 28 blev der henimod Slutningen af Forsøgene indsat en ny Udtrækker. Udtrækket har ved nævnte Riffel ikke senere svigtet. Ved Riffel Nr. 35 blev der ligeledes indsat en ny Udtrækker, der imidlertid atter maatte ombyttes med den tidligere, idet nu Udcastet svigtede saa godt som ved hvert Skud.

Udcastet har svigtet ved 4 Riffler, ved de 2, nemlig Nr. 18 og Nr. 28 saa godt som ved hvert Skud, ved Nr. 26 3 Gange, Nr. 22 1 Gang. Riffel Nr. 18 har i Slutningen af Forsøgstiden været udelukkende anvendt som Løsegevær.

Ved 5 Riffler har Patronen med sit Projektil stødt mod Kanten af

1 Gang.

Udsnittet i Laafestolen fra Magasinet til Bundstykkeleiet. Det er sket Riffel Nr. 21, $\frac{1}{23}$, $\frac{1}{30}$; $\frac{4}{34}$, $\frac{4}{30}$.

Ved 5 Riffler blev Patronen i Alt 12 Gange ført op mod Udsnittet

1 Gang.

før Udtrækkerens Hage, nemlig Riffel Nr. 27, $\frac{1}{29}$, $\frac{1}{34}$, $\frac{2}{30}$, $\frac{7}{33}$. Feilen har kun vist sig ved Entefladning, men baade naar Magasinet var tomt, og naar det var fyldt. Projektillets Forpart deformeredes som Regel.

Ved 5 Riffler har Klinkestruen løsnet sig, hvorved Magasinlaagets Lukning bliver meget mangelfuld.

Ved Riffel Nr. 50 sprang Magasinlaaget gjentagne Gange op under Skydningen. Feilen, der bestod i, at Klinkens Tand var noget slidt, blev afhjulpen af Bøssemageren.

Ved 4 Riffler, nemlig Nr. 22, 27, 28 og 50, har der dannet sig Grad i Laafestolen i Udsnittet til Bundstykkets Stoppekraft, dog uden at den har haft nogen som helst skadelig Indflydelse paa Mechanismens Funktionering.

Ved Riffel Nr. 21 gik Afspærreren ud af sit Leie, ved at Laafen blev udtagen af Laafestolen.

Øverste Rembøile har løsnet sig ved 2 Riffler.

Ved Skarpskydning med paasat Bajonet sprang af ved 4 Riffler, nemlig ved Nr. 19, 20, 24 og 31.

1 Bajonet, Nr. 21, er tabt, idet Stroppen, ved hvilken Sleben var befæstet til Livremmen, løsne sig i Sammensyningen. Senere anbragtes Bajonetterne i Sabelkasserne.

2 Bajonetter, Nr. 24 og 25, ere knækkede, den ene ved, at Brugeren under Indbøvelse af den spredte Orden kastede sig ned, den anden ved, at han smublede.

Ved 1 Bajonetsfede er Messingknappen gaet af.

G. Nielsen.

Premierlieutenant,

f. T. Kompagnikommandør.