

Det vil af denne Sammenstilling ses, at Resultaterne af Skydningen med Forsøgsgeværet til Trods for de ovennævnte Ulemper og Bankeligheder dog snarere staa over end under dem, der ere opnaaede med Bagladeriffel af Model 1867.

Som det fremgaar af Bilag 2 er Enkeltmandshurtigskydningen foretaget med Geværet, benyttet udelukkende som Enkeltlader, med Geværet benyttet som Enkeltlader, efterat først det fyldte Magasin er bortskudt, og endelig med Geværet benyttet udelukkende som Magasingevær. Med alle 3 Lademaader er der skudt i $\frac{1}{2}$ Minut og endvidere med fortsat Magasinfylning i $\frac{1}{2}$ Minut.

Overfigt over Resultatet af Enkeltmandshurtigskydningen i $\frac{1}{2}$ Minut.

	Enkeltladning.		Magasin fortsat med Enkeltladning.		Fortsat Magasinskydning.	
	Gjennemsnit af Antal.		Gjennemsnit af Antal.		Gjennemsnit af Antal.	
	Skud pr. Mand.	Træffere pr. Mand.	Skud pr. Mand.	Træffere pr. Mand.	Skud pr. Mand.	Træffere pr. Mand.
Frit Anslag ..	15,2	12,9	16,6	13,5	14,4	11,3
Rnælende — ..	15,2	13,7	16,4	15,3	15,1	13,7
Liggende — ..	14,0	13,4	15,3	14,5	14,3	13,6

Af ovenstaaende Overfigt fremgaar det, at Skydningen har været langsomst i den liggende Anslagsstilling, men at Træfningen har været ringest i den frie Anslagsstilling. Dette kan nu til Dels ligge i, at Skydningen i frit Anslag foretoges den første Dag, og at Folkene i deres Iver for at opnaa den størst mulige Hurtighed have forsømt Sigtet; men det ligger sikkert ogsaa deri, at Hurtigskydning, naar den skal drives uafbrudt i saa lang Tid som i $\frac{1}{2}$ Minut, hvad der næppe kan tænkes at skulle udtræves under nogenomhelst Jægtningssituation, stiller temmelig store Forbringer til Kræfterne, naar der ikke gives Støtte for den venstre Arm eller for Geværet. Hos nogle af Folkene, der af forskjellig Aarsag vare bleve mindre stærkt trænede under de forberedende Øvelser, var det henimod Slutningen af Minutet ogsaa let kjendeligt, at de begyndte at blive trætte.

Hurtigskydningen var en stræng Prøve for Geværet, og maa det end siges, at det i det Hele taget bestod Prøven: fuldstændig, hvad der senere skal blive paavist, naar selve Baabnet nærmere omtales, saa opstod der dog efterhaanden ved adskillige af Geværerne Ulemper, som i større eller mindre Grad generede Skydningen. Den Feil, som hyppigst fremkom, var, at Udkastet svigtede. Ved Skydning med Enkeltladning er denne Feil af mindre Betydning; men skal Geværet bruges som Magasingevær, frembringer denne Feil store Gener. Dette er Grunden til, at Skydningen fra Magasin paa Oversigten fremtræder som til Dels langsommere end Skydningen med Geværet brugt som Enkeltlader — et Resultat, som næppe er rigtigt.

Ladningen af Magasinet ved fortsat Magasinskydning er foretaget ved at lade med 6 Patroner ad Gangen, idet Geværet først blev ladet med 1 Patron som ved Enkeltladning og derefter Magasinet blev fyldt. Herved maatte det passes, at