

Udfastet sig noget bedre, men dog ikke fuldt paalideligt. Paa et Gevær, hvor Udfastet begyndte at svigte, foretoges ligeledes en Afstilling med heldigt Resultat. Paa 2 Geværer, der først henmod Slutningen viste samme Feil, blev der ikke Tid til at søge Manglen rettet. I intet af alle disse Geværer har Udtrækkeren nogen Sunde svigtet.

Ved flere af de andre Geværer har Udfastet svigtet en enkelt Gang, hvad der dog maatte kan tilskrives en mangelfuld Betjening.

Ved et enkelt Gevær svigtede Udfastet 8 Gange og derhos Udtrækket 7 Gange; efter at Geværet havde faaet en ny Udtrækket, var Udtrækket godt, hvorimod Udfastet endnu svigtede nogle Gange; der kan dog ingen Tvivl være om, at en ringe Afstilling maatte have kunnet bringe ogsaa denne Feil til at forsvinde.

Naar Udfastet svigter i et Gevær, kan Skytten fjerne Hylstret fra Bundstykkeleiet ved at tage det ud med Fingrene og undertiden blot ved at rykke det ud. Saafremt Manden lader Geværet for hvert Stød, forsinkes Skydningen ikke herved væsentligt. Underledes derimod, naar der skydes fra Magasin. I saa Tilfælde foregaa nemlig de Bevægelser, Manden foretager til Betjeningen, saa regelmæssigt og mekanisk, at han først bemærker, at Udfastet svigter, derpaa, at Slutningen af Bundstykket møder Hindring. Er han nu strax paa det Rene med, at Udfastet er svigtet, kan han pille Hylstret ud og uden større Afbrudelse fortsætte Skydningen; men meget ofte foretager han uvilkaarlig gjentagne Adnings- og Lukningsbevægelser med Bundstykket, inden han faar Hylstret taget ud. Disse overflødige Bevægelser sinke i og for sig Skydningen; men de medføre tillige ikke sjældent, at der kommer 2 Patroner op af Magasinet, hvilket derefter, naar Bundstykket endelig skal lukkes, begge føres ind i Kamret, hvor Projektilerne tile sig fast. Selv om denne Komplikation indtræder, lader Sagen sig nu ganske vist let bringe i Orden igjen; men Skydningen fra Magasin er dog derved bleven saa meget forsinket, at det vilde have været fordelagtigere, om den slet ikke var bleven paabegyndt.

2) Udtrækket svigtede ialt 29 Gange. Ved et af Geværerne forekom Feilen 7 Gange; dette Gevær er omtalt ovenfor. Ved et Gevær forekom den 5 Gange paa 2 forskjellige Dage, ved et 3 Gange paa 2 Dage, ved et 6 Gange paa 3 Dage, ved et 4 Gange paa 1 Dag og ved 4 Geværer 1 Gang i hvert. Grunden til, at Udtrækket saaledes af og til svigtede, lod sig ikke paavise, skjøndt Laajedelene strax bleve undersøgte. Indtræder Feilen, kan Hylstret dog let trækkes ud, ved at man med venstre Haands Tømmelfinger trykker fast paa Udtrækkeren, medens Bundstykket føres tilbage.

3) Til adskillig Gene for en let Betjening af Geværet var det, at der ved Sammenføjningen imellem Magasinkapselen og Laafestolen fortil var den Feil, at Laafestolen med en lille Kant ragede frem over Kapselen, i Stedet for at den omvendte burde have været Tilfældet. Herved hændte det nemlig ved Enkeltladning, navnlig naar Magasinet var stude tomt, hyppigt, at Projektilet ved at støde imod denne Kant hoppede op og derved førtes ind imod Kanten af Udsnittet for Udtrækkeren, hvor det da kilede sig fast og blev deformeret. Ofte stødte det mindre stærkt imod og lod sig da nok føre ind i Kamret, men som Regel dog først efter gjentagne Stød med Bundstykket; herved fremkom af og til den samme Komplikation, som er omtalt under 1) nemlig, at 2 Patroner kom op fra Magasinet, og under alle Omstændigheder forsinkedes Betjeningen i væsentlig Grad.

Ved Skydning fra Magasin stødte Patronen ligeledes af og til imod Sammenføjningen, uden at den dog derfor hoppede saa meget op, at Projektilet stødte imod Kanten af Udsnittet for Udtrækkeren; derimod hændte det nogle Gange, at det stødte imod højre Side af Udfærsningen og derved hindrede Bundstykkets Lukning.

Ved et Par Geværer blev Kapselen af Bøssemageren drevet noget ind, hvorefter der ikke senere viste sig nogen Mangel i ovennævnte Henseender. Ved de andre Geværer blev Feilen ikke forsøgt rettet; men der er ingen Tvivl om, at det vilde kunne være gjort, og at Feilen i det Hele med Omsorg vil kunne undgaaes enten paa nævnte Maade eller ved en ringe Konstruktionsforandring.

Da, som det ses af ovenstaaende Fremstilling, den under 2) nævnte Feil kun forekom meget sjældent, og den under 3) nævnte utvivlsomt let og sikkert lader sig afhjælpe, bliver der af væsentlige Indvendinger mod Geværet kun den tilbage, at Udfastet ikke var sikkert. Tages det imidlertid i Betænkning, at det langt overveiende Antal Gange, hvor Udfastet svigtede, samler sig paa 4 Geværer, at Feilen ved 3 af