

Laase- og Magasintmekanismen har vist sig holdbar og stiftet til at taale den Behandling, den er udsat for i Soldatens Haand. Den har i det Hele taget funktioneret meget tilfredsstillende. Der er i Forsøgstiden ikke indtruffet noget Tilfælde, hvorved Geværet under Skydningen er blevet ubrugeligt eller uanvendeligt i længere Tid. Derimod er der, særlig ved enkelte Geværer, indtruffet Tilfælde, i hvilke en mangelfuld Funktionering af Mekanismen har virket forstyrrende paa Skydningen. Disse Mangler, som isørigt i Forhold til det store Antal Stud, som er gjort, over 16,000, kun ere forekomne i ringe Udstrækning, ere: 1) at Udtrækket svigter, 2) at Udkastet viger og 3) at der opstaar Ladningsvanskeligheder ved, at Projektilets Spids, naar Patronen føres frem, støder mod en ved et uønsigt Sammenstød af Magasinkapslen og Laasestolen fremkommen Kant. Naar Mændstabet er fortrolig med Geværet, kan det vel i saadanne Tilfælde hurtigt igjen bringe Geværet i Orden og fortsætte Skydningen, men, da Afhjælningen af de opstaaende Vanskeligheder særlig kræver Tid, naar de vise sig under Magasinskydning, og denne væsentligt vil blive brugt i Fæstningsmomenter, hvor en uhindret Afgivelse af Skden er af den allerhøieste Betydning, maa det anses for meget ønskeligt, at disse Funktioneringsmangler hæves, hvad formentlig uden Vanskelighed vil kunne ske ved en regelmæssig Fabrikation, eller, for Udkastets Vedkommende, ved en ringe Forandring i Geværets Konstruktion i den af 4de Kompagni antydede Retning.

Med Hensyn til Ammunitionen skal Bataillonens kun bemærke, at det vilde være ønskeligt, om Krudtet udviklede noget mindre Røg, da denne hyppigt har gjort det umuligt for Skytten at se Maalet.

Patrontasken og Patronholderen have vist sig meget tilfredsstillende, dog vilde det vistnok være hensigtsmæssigere at befæste Patronholderne med 2 Remme i Stedet for med 1, for at undgaa, at de rives ud af Tasken.

C. S. Sellemann.