

- En Kvadratcentimeter er  $\frac{1}{10,000}$  Kvadratmeter.  
 En Kvadratmillimeter er  $\frac{1}{1,000,000}$  Kvadratmeter.  
 En Kvadratdekameter er 100 Kvadratmeter.  
 En Kvadrathektometer er 10,000 Kvadratmeter.  
 En Kvadratkilometer 1,000,000 Kvadratmeter.

---

100 Kvadratmeter kaldes en Are.  
 100 Are kaldes en Hektare.

### C. Rummaal.

- Enheden for Rummaalet er Kubikmeteren.  
 En Kubikdecimeter er  $\frac{1}{1000}$  Kubikmeter.  
 En Kubikcentimeter er  $\frac{1}{1,000,000}$  Kubikmeter.  
 En Kubikdekameter er 1000 Kubikmeter.  
 En Kubikhektometer er 1,000,000 Kubikmeter.

- 
- En Kubikdecimeter kaldes en Liter.  
 En Deciliter er  $\frac{1}{10}$  Liter.  
 En Centiliter er  $\frac{1}{100}$  Liter.  
 En Dekaliter er 10 Liter.  
 En Hektoliter er 100 Liter.

### D. Vægt.

- Enheden for Vægten er Kilogrammet.  
 Et Hektogram er  $\frac{1}{10}$  Kilogram.  
 Et Dekagram er  $\frac{1}{100}$  Kilogram.  
 Et Gram er  $\frac{1}{1000}$  Kilogram.  
 Et Decigram er  $\frac{1}{10}$  Gram.  
 Et Centigram er  $\frac{1}{100}$  Gram.  
 Et Milligram er  $\frac{1}{1000}$  Gram.

### § 4.

I Handel og Wandel, i Kjøb og Salg samt ved Skatters og Afgifters og andre Forpligtelses Berigtigelse skal Maaling og Vægtning udføres med Maal og Vægtstøkker, som ere justerede og stemplede paa Kjøbenhavns Justerkammer i Overensstemmelse med denne Lov; dog skulle de i Henhold til Lov om Medicinalvægten af 14de Februar 1868 og Lov om Vægten for ædle Metaller af 16de April 1873 justerede Vægtklodder fremdeles kunne benyttes.

Udenlandske Varer i original Pakning kunne udbydes til Salg efter vedkommende fremmede Maal og Vægt.

Væsterummet i Skibe angives saavel i Kubikmeter som i Register-Tons efter Lov af 13de Marts 1867.