

lygterne, til disses Forsyning med Petroleum m. v. som Følge af Opfætningen af de nye Lygter maa antages at blive 300 Kr. mere end hidtil.

Til Udgifter ved Havnens Isning, Varpeboernes Bjergning m. m. er der opført et Beløb af 2,000 Kr. mere end i tidligere Finantsaar, idet denne Udgift er anslaaet at ville andrage 2,750 Kr. imod 750 Kr. tidligere. Det vil nemlig være særdeles ønskeligt, at der fremtidig have et betydelig større Beløb end hidtil til Disposition til Isning under indtrædende streng Svinter, idet dels — efterhaanden som Arbejderne for Havnens Udvidelse skride frem — de Arealer i Havnen, hvorover der maa foretages saadant Arbejde, ere tiltagne meget i Udstrækning, og dels Dampskibene mere og mere søges holdte i Gang paa Havnen, selv om der er betydelige Ismasser i Farvandet. Hertil kommer, at det for saa længe som muligt at holde Trafikken i Gang paa Havnen vil være ønskeligt, at der have Midler til at foretage Isningsarbejder udenfor Havnen, i hvilken Henseende man skal oplyse, at der kan indtræde Tilfælde, hvor et forholdsvis smalt Bælte af sammenfrosket Is foran Havnen afgiver den væsentligste Hindring for, at Dampskibsfarten paa Havnen kan vedligeholdes, i hvilket Tilfælde det maa anses rettest, at Arbejderne i Havnen udstrækkes til Terrænet tæt udenfor samme.

ad 6. Det herunder opførte Beløb er 50 Kr. større end i tidligere Finantsaar, da det maa anses nødvendigt at forhøje den under denne Konto til tilfældige og uforudsete Udgifter hidtil opførte Sum med et saadant Beløb.

ad II. C. 2. c. Esbjerg Havn. Beløbet agtes anvendt saaledes:

1. Oprensningsarbeidet	11,000 Kr.
2. Havneværterne	22,500 —
3. Pladsfer, Veie, Hegn, Spor m. m.	2,600 —
4. Bygninger og Inventar	600 —
5. Havnens almindelige Betjening og Vedligeholdelse af Inventar	3,240 —
6. Pasning og Vedligeholdelse af Lyshøierne ved Graadhy	2,600 —
7. Ingeniørhonorar	4,000 —
8. Tilfældige og uforudsete Udgifter	1,460 —

48,000 Kr.

ad 1. Da det har vist sig vanskeligt at holde Udgifterne paa denne Konto indenfor det tidligere herunder budgetterede Beløb, er dette foreslaaet forhøjet med 1,000 Kr.

ad 2. Foruden et Beløb af 3,250 Kr. til Udbedring af søndre Moles Sider paa en Strækning af 200 Løb. Fod, hvilket Arbejde danner en Fortsættelse af de i tidligere Finantsaar udførte lignende Arbejder og agtes udført paa samme Maade som hidtil, er der under denne Konto paaregnet anvendt 10,750 Kr. til Ombygning af Vededæmningen paa en Strækning af 300 Løb. Fod. Dette Arbejde, der ligeledes danner en Fortsættelse af den i flere tidligere Finantsaar foretagne Forstærkning og Udbedring af bemeldte Dæmning, agtes udført paa en noget anden Maade end hidtil. Det har nemlig — særlig i afvigte Vinter — vist sig, at den hidtidige Fremgangsmaade, hvorefter den bestadigede, oprindelig alene af Beton dannede Overdel beklædtes med Granitparament i Cementmørtel, ikke har været i Stand til at forhindre, at Beklædningen paavirktes af Frost og Isgang, hvilket tilbøds har sin Grund i den tidligere Konstruktions næsten lodrette Sideflader. Dæmningens Overdel, der beklædes med tæt sammenhugne, fløvede Sten, agtes derfor nu givet en foroven afrundet Form og Sidekraninger med Anlæg $1\frac{1}{2}$, saaledes at Isen, hvis den skrues sammen mod Dæmningen, vil kunne flyde sig over denne uden at møde fremspringende Kanter. Den ændrede Konstruktion, der allerede nu bringes i Anvendelse ved den i indeværende Finantsaar stedfindende Ombygning af en Del af Dæmningen, vil ikke medføre større Udgifter end den hidtidige Konstruktion.

Paa denne Konto er der desuden opført et Beløb af 3,000 Kr. til Reparation af 10 Stormpæle udfor det gamle Bolværk i Forhavnen, hvilket Arbejde agtes udført paa samme Maade som det tilsvarende i indeværende Finantsaar, — samt til almindelig Vedligeholdelse af Havneværterne 5,500 Kr. imod 4,000 Kr. i 1888—89. Forhøielsen af dette Beløb saavel som af det nedenfor under 3 ommeldte Vedligeholdelsesbeløb er anset nødvendigt, fordi de hidtil herunder disponible Summer, hvis Forøgelse i Aarenes Løb ikke have holdt Skridt med Havnens Udvidelse, efter de indvundne Erfaringer næppe tør antages at være tilstrækkelige.