

ad 1. og 2. Samme Beløb som i indeværende Finantsaar.

ad II. k. 3. Det opførte Beløb af 25,944 Kr. er bestemt til følgende Arbejder:

a. 1. Nytt Statisthegn i Søndermarkens Sydgærdse	1,310 Kr.	
2. Fjernhegn sammesteds	1,344 —	
3. — i Frederiksberg Lyfthaves Vestgrærdse	832 —	
4. — i bemeldte Have langs med Ribebanen	755 —	
		4,241 Kr.
b. Istandsættelse af en Bei, der fører direkte op til Indgangen til Zoologisk Have ved Apistemplet i Frederiksberg Have	734 —	
c. Fortsættelse af Restaureringen af en Del af de i Fredensborg Slotshave anbragte monumentale Dekorationer	10,000 —	
d. Regulering af Terrasserne i Nordmandsdalen i Fredensborg Slotshave..	1,000 —	
e. Fornyelse af Hegnet om den nederste Del af Frederiksberg Slotshave...	3,583 —	
f. Fornyelse af 2de gamle Plankeværker i den øverste Driverihave ved Frederiksberg Slot	1,366 —	
g. Hovedistandsættelse af Stenindsatningen om en Del af Frederiksberg Slotshøj	4,020 —	
h. Uforudsete Udgifter	1,000 —	
		25,944 Kr.

ad a. 1—4. De nævnte Hege ere saa brøstfældige og mangelfulde, at en fuldstændig Fornyelse af dem maa anses for paatrængende nødvendig. Udgifterne hertil ville ifølge vedlagte Overslag udgjøre ialt 4,241 Kr. ÷

ad b. Den paagjældende op ad en steil Skraaning førende Bei, ad hvilken Fler-tallet af den zoologiske Haves Besøgende passerer, naar Indgangen til bemeldte Have gennem Apistemplet i Frederiksberg Have er aaben, er i en meget daarlig og særlig efter Regn næsten ufremkommelig Tilstand. En grundig Istandsættelse, som vil mulig-gjøre en fremtidig nogenlunde billig Vedligeholdelse, vil medføre en Udgift af 734 Kr., jfr. vedlagte Overslag. ÷

ad c. Det opførte Beløb er bestemt til Istandsættelse af de 8 store Sandstens-opstillinger i den brede Allé i Fredensborg Slotshave som en Fortsættelse af de i de foregaaende Finantsaar stedfundne Restaureringer af de derværende Billedstøtter og moni-mentale Dekorationer. De fornødne Undersøgelser til Afgjørelse af Bekostningerne ved Istandsættelsen af de omhandlede Sandstensarbejder ere imidlertid endnu ikke afsluttede, og det kan derfor ikke opgives, om det paa nærværende Forslag opførte Beløb af 10,000 Kr. vil være tilstrækkeligt, hvorfor man maa forbeholde sig at søge det eventuelt manglende Beløb bevilget i et kommende Finantsaar.

ad d. Jordterrasserne i Nordmandsdalen i Fredensborg Slotshave ere saa for-faldne, at en Istandsættelse er høist nødvendig. Udgifterne hertil andrage ifølge vedlagte Overslag 1,000 Kr. ÷

ad e. Statisthegnet om den nederste Del af Frederiksberg Slotshave og de tvende Portpartier ved Hovedindgangene sammesteds ere paa Grund af Velde saa brøstfældige, at en fuldstændig Fornyelse af dem maa anses som nødvendig. De hertil medgaaende Omkostninger ere anslaaede til 3,583 Kr., jfr. vedlagte Overslag. ÷

ad f. De tvende Plankeværker, der mod Vest og Øst indhegne Driveribygningerne i den øverste Driverihave ved Frederiksberg Slot, der paa Grund af sin høie Beliggenhed er meget udsat for vestlige og østlige Storme, ere saa gamle og ødelagte af Raad, at en Reparation af dem er umulig. For at skaffe Driveribygningerne fornødent Læ mod Blæsten, er det derfor nødvendigt at erstatte de gamle Plankeværker med nye, hvilket ifølge vedlagte Overslag vil medføre en Udgift af 1,366 Kr. ÷