

hvor Sigtekornet er stadt ind. Ved enkelte Geværer lod Næsebaandsringen sig rølle lidt; som Regel lod dette sig afhjælpe ved at trække Næsebaandsstrenghen fastere til, og Kompaniet har for Øvrigt ingen Mangler iagttaget, som det i ørste Grad funde tilstrive enten Geværernes Størrelse eller Anbringelsen af forreste Sigtekorn. Herved maa det dog ikke lades vide af Betragtning, at Skydesørgene ved Kompaniet ikke heller have været særlig anslagte paa at undervise dette Forhold.

De Ulemper, der for Øvrigt ere fremtonne under Enkeltmandsstyrningen med Hensyn til Træftningen, ere nærmere omtalte under Afsnit A.; de formenes væsentligst at hildrøre saavel fra Besættelsendenes som Mandstabets mangelfulde Ejendomstil til Geværrets halftids Ejendomstil og de mindre fuldkomne Sigtemidler. Da disse sidste imidlertid kun kunne betragtes som rent midlertidige, skal Kompaniet med Hensyn til dem indstrække sig til at fremhæve Ørfeligheden af, at Sigtekornet ved Hæftscætelsen af de endelige Sigtemidler gjøres noget finere og nævnlig, at Geværen i Visret gøres noget styrre.

Det vilde være opstillet om nedestående Membrille blev flittet, da det med den nuværende Anbringelse er noget bevirkt af aftage og påfæatte Geværemennene. Den til Geværet udleverede sorte Sabelbajonet har for saa vidt viist sig henfæstningsstål, som den er bleven siddende fast paa Geværet under Styrningen, og som Geværerne let lade sig sætte sammen i Pyramider og staa hærdeles sikkert i disse, men der var den store Ulempe ved dem, at de paa Grund af Hæftets forholdsmaessige store Tyngde i endnu langt højere Grad end Tilfældet er med de nuværende Sabelbajonetter, tabtes ud af Stedten under Bevegelsen, og det uagter Haandhøilen altid havdes indstillet i en af Ringene paa Sværdstassen af øldre Model.

Den egentlige Prøve paa Geværets Præstationsevne og Mekanismsens Holdbarhed og den Sikkerhed, hvormed den virkede, var den, der blev anstillet ved Hurtigstyrningen under de forskellige former, hvori denne blev øvet. Det var ogsaa først herved, at der ved en Del af Geværerne viste sig forskellige Fejl. Bel havde det alt ved Øvelserne med blinde Patroner viist sig, at Udkastet i nogle Geværer hyppigt svigtede; men da disse Patroner varer stærkt medtagne af Slid, idet Patrontravens Kant var blevet ganske afsundet, og da der ved Enkeltmandsstyrningen fun ved et enkelt Gevær havde viist sig Fejl, og denne strax kunde fortolkes, havde Kompaniet ikke funnet tilslægge de under Øvelserne med blinde Patroner opstående Ulemper nogen Bedhning. Senere hen har det imidlertid viist sig, at man dog for saa vidt bør have sin Ømærkomhed henbendt paa disse, som det netop var de Geværer, ved hvilke Udkastet hyppigt svigtede paa Exercerpladsen, der først begyndte at vise Usikkerhed ved Udkastet efter Udrækket paa Skydebanen. Derhos er det selvfølgelig også en stor Genforening for Mandstabets Uddannelse, nagr Mechanismen ikke funktionseret sikkert, selv om Patronhylstret er noget medtaget af Slid. At denne Usikkerhed maa kunne heves, fremgaar deraf, at det overvejende Antal Geværer ingen Mangler viste ved Udkastet, selv om man prøvede de mest svide af Exercerpatronerne i dem.

Af de Fejl, der fremkom under Skarpstyrningen, var der kun 3, der indtraadte i saa stor Maengde, at de vare af væsentlig Bedhning; med Hensyn til de Uregelmæssigheder, der i Øvrigt af og til opstod henvises til de paa Bilag 6 opførte bemærkninger om de enkelte Geværer. De Fejl af Bedhning, der fremkom, vare følgende:

- 1) Udkastet svigtede.
- 2) Udrækket svigtede.
- 3) Projektillet stødte imod Sammenføringen forst i mellem Magasinkapselen og Ladefestolen.

- 1) Udkastet svigtede i Alt ca. 200 Gange, deraf 168 Gange omtrent

ligelig fordelt paa 4 Geværer. I 2 af disse blev der indsat en ny Udrækket, hvorefter de begge funktionerede fuldt tilfredsstillende. Da Bassemageren ikke raadde over flere Udrækkere, forsøgtes det at afhjælpe Fejlen paa de 2 andre Geværer ved at foretage en let Udfiling foran paa Udrækkeren der hvor den hviler imod Bundstykket, ved det ene af disse Geværer svigtede Udkastet herefter ikke længere; ved det andet viste