

	Kr. D.	Fr. D.
		6,800.
b. Koft:	Kr. D.	
Godtgjørelse for 7 Portioner Koft å 228 Kr. 39 D.	1,598. 73	
Godtgjørelse for 1/2 Portion af Klæst, Kjød og Smør ...	49. 77	
	<hr/>	1,648. 50
(Under Godtgjørelse for Koft er indbefattet de saakaldte Fiske- og Brændevinspenge.)		
Opført som for 1889—90.		
c. Forskjellige Udgifter:		
Til Vedligeholdelse af Bygningerne og Havnen m. m.	3,000.	
Brændsel til Befætningen, Sygehuset osv., anslaaet til.	700.	
Udgifter ved den kriminelle Retsspleie	200.	
Medikamenter til Befætningen	200.	
	<hr/>	4,100.
		12,548. 50
Opført som for 1889—90.		

Ekstraordinært:

d. Forskjellige Arbejder ved Istandsættelse af Havnen paa Christiansø	16,000.	
e. Understøttelse til to afgaaede Lodser paa Christiansø	266.	
	<hr/>	16,266.
		28,814. 50

Med Hensyn til de ekstraordinært opførte Beløb bemærkes Følgende:

Til d. Ved Udførelsen af de Havnearbejder paa Christiansø, der ere opførte for 1889—90, har man nyere kunnet undersøge Tilstanden af den Strækning Kai paa Christiansholm, der benævnes „Brædbænken“, og hvis Istandsættelse man tidligere har formet at kunne udsætte endnu i nogle Aar. Dette har imidlertid ved nævnte Undersøgelse vist sig at være altsor uvoveligt, da den Træbæklædning, der over daglig Bandede støtter Stenopfyldningen og afgiver Bolværk, er fuldstændig raaden, hvortil kommer, at denne Strækning er den eneste, der i Havnen kan benyttes som Anlægsplads for større Skibe, og en Istandsættelse af Kaien maa derfor anses for paatrængende nødvendig. Endvidere har et Efterhyn af Havnemolerne vist, at der ogsaa der bør udføres en Del Arbejde. Medens nordre og sydfire Mole i deres ombyggede Tilstand nu have henstaaet uden Bestadigelse i 5 Aar, har den sydvestlige, der er den for Svøns Paavirkning hyppigst og voldsomt udsatte, og som det har haft størst Vanskelighed at bevare, nu, to Aar efter den udførte Hovedistandsættelse, modtaget en mindre Bestadigelse, idet der paa det sydøstlige Hjørne noget under Vandet har dannet sig en ca. 3 Fod dyb Hulhed i Underbygningens Murværk af flere Kvadratalens Størrelse. Som en midlertidig Foranstaltning er Hulheden bleven fyldt saa godt som muligt med store Sten, og tillige med nogen Cementmørtel i den Udstrækning, det har kunnet lade sig gjøre. Svøns Paavirkning i den kommende Vinter vil imidlertid neppe gaa hen uden maaskee betydelig Forøgelse af den opstaaende Skade, og det vil derfor være rigtigt, samtidig med at der foretages Arbejder inde i Havnen, at søge denne udbvendige Skade istandsat og en Forstærkning af bemeldte Hjørne udført. Følge Foranstaaende bele de for Finantsaaret 1890—91 paatænkte ekstraordinære Arbejder paa Christiansø sig altsaa i:

1) Ombygning af Kaien „Brædbænken“ paa Christiansholm og

2) Istandsættelse og Forstærkning af det udbvendige Hjørne af Underbygningen af sydvestre Havnemole,

til hvilke Arbejders Udførelse der ifølge det udarbejdede Overslag vil medgaa henholdsvis 8,650 Kr. og 6,200 Kr.