

Det forudsættes, at de til Istandsættelse efter Overflag og til almindelige Udgifter opførte Summer i Lighed med, hvad der finder Sted ved de øvrige under Jernbaneministeriets Bestyrelse hørende offentlige Bygninger (jfr. § 19, II. D) blive bevilgede under Et, saaledes, at det, der maatte spares paa en Bygning, kan overføres paa en anden.

Med Hensyn til det ovenfor specificerede Beløb bemærkes Følgende, idet famllige Overflag vedlægges:

ad a—c. Som for indeværende Finantsaar.

ad d. Til Fornyelse af Gulvet i Indleveringskontoret med dertil hørende Forværelse, til Ombytning af Kontorets gamle Kaffelovn med en ny hensigtsmæssig Oven og til Lokalernes Maling m. m. foreslaas bevilget 511 Kr. samt til Fornyelse af en Del af Blankeværket mod Udgaade fra Havens nordvestlige Hjørne til det i Nar fornyede Stykke et Beløb af 165 Kr. Til almindelig Vedligeholdelse og almindelige Udgifter er opført de sædvanlige Beløb af henholdsvis 500 Kr. og 540 Kr.

ad e. Medens der til almindelige Vedligeholdelsesarbejder ved den heromhandlede Postbygning, hvis Vedligeholdelse, som anført til I. Indtægterne Nr. 7, fra den 1ste Oktober 1889 er overtaget af Postvæsenet, er opført 250 Kr., er der anslaaet et Beløb af 100 Kr. til Fornyelse af Gulvet i Hovedkontoret. Til almindelige Udgifter er anslaaet et Beløb af 400 Kr.

ad f—g. Som for indeværende Finantsaar.

ad h. Foruden de sædvanlige Beløb af 250 Kr. og 500 Kr. til henholdsvis almindelig Vedligeholdelse og almindelige Udgifter foreslaas bevilget et samlet Beløb af 160 Kr. til Opfætning af et Skillerum i Kjølden, til Indlægning af Røgegas i Kjølfenest samt til forskjellige mindre Reparationsarbejder.

ad i—k. Som for indeværende Finantsaar.

ad l. Medens der for indeværende Finantsaar under „Almindelige Udgifter“ er opført et samlet Beløb af 500 Kr., er der for næste Finantsaar heraf beregnet 200 Kr. til almindelig Vedligeholdelse og 300 Kr. til almindelige Udgifter.

ad m. Medens en Del af Baandgesimsen under 1ste Sals Vinduer og den østlige Hegnsmur i Gaarden er afdækket med $\frac{1}{2}$ Tommes Stiferplader er den øvrige Del af nævnte Gesims og Mur kun belagt med 2 Lag Tagstifer med mellemiggende Cementlag. Da denne sidste Afdækningemaade imidlertid har vist sig mindre heldig, idet paa flere Steder det øverste Lag Stifer er løsnet og faldet ud, foreslaas det at tilveiebringe en ensartet Afdækning med $\frac{1}{2}$ Tommes Stiferplader. Til denne Foranstaltning samt til Reparation af nogle bestadigede Partier af Soltelen paa Bygningens Bagside ud imod Jernbaneperronen og til Anstæffelsen af et nyt Komfur i Kjølfenest i Stedet for det nuværende, der er for lille, er anslaaet et samlet Beløb af 300 Kr. Beløbene til almindelig Vedligeholdelse og almindelige Udgifter ere de samme som for indeværende Finantsaar.

ad n. Som for indeværende Finantsaar.

ad o. Til forskellige paa det medfølgende Overflag med tilhørende Rids nærmere angivne Forandringer ved de i Jernbanestationshygningen i Svendborg indrettede Postlokaler, hvis indvendige Vedligeholdelse fra den 1ste Oktober 1889 er overtaget af Postvæsenet (se Til I. Indtægterne Nr. 7), til Indretningen af et Loftsværelse samt til en gennemgaaende Hovedistandgørelse af saavel selve Kontorlokalerne som Postmesterboligen foreslaas bevilget et Beløb af 1,320 Kr.

Til almindelige Vedligeholdelsesarbejder og almindelige Udgifter er beregnet henholdsvis 200 Kr. og 100 Kr.