

I Betragtning af dette Arbejdes umiddelbare Nytte og under Hensyn til den velfortjente Interesse og Opmærksomhed, som den tidligere Udgave har fremkaldt, finder man fuld Anledning til at anbefale den ansøgte Bevilling.

Til III. 35. Herom henvises ganske til Finanslovsforlaget for 1890—91.

Til III. 36. Til Afrunding af det mellem Stormgade og Ny Vestergade beliggende Bygningskompleks, som Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet i Henhold til tidligere Bevillinger har indkøbt, har samme Ministerium efter Forhandling med Justitsministeriet opnaaet dettes Samtykke til Erhvervelsen af Overformynderiets Grund i Stormgade imod at stille en ny Gaard til Raadighed for Overformynderiet. Erhvervelsen af bemeldte Ejendom er en absolut Betingelse for, at de hidtil foregaaende Bygningsindløb kunne komme Staten til Nytte paa hensigtsvarende Maade. Til Indløbet af selve den paagældende Ejendom udtræves et Beløb lig Bygningernes Assuranceum, der i Forbindelse med Omkostningerne vil andrage ca. 130,000 Kr., og til Erhvervelse af den nye Grund 80,000 Kr., tilsammen ca. 210,000 Kr.

Til III. 37. Den Restauration, der i Maren 1863—65 udførtes ved Maribo Kirke, naaede naagt sit Omfang ikke fuldstændig det Maal at overlevere Kirken som en helt istandsat Bygning til de efterfølgende Tider. Dels kom nemlig Ordningen af Forholdene ved den østre Gavls ikke til Gennemførelse, men Østsidens blev staaende ufuldbendt; dels har det allerede for lang Tid siden viist sig, at de til Langhusets og Koret Gavle (Koret ligger ved denne Kirke i Vest) anvendte Mursten ere stærkt forvitrede paa Grund af deres daarlige Bestaanthed. De daværende Medlemmer af det særlige Syn, under hvilket Kirken er henlagt, vare sig ogsaa fra første Færd den førstnævnte af disse Mangler fuldt bevidste og fremhævede ved Synsforretningerne i Maren 1867 og 1868 den østre Gavlsides — Kirkens Hovedfacades — daarlige og uantændelige Tilstand.

Ved sin Forretning over Kirken 1883 forlangte det særlige Syn Tegning med Overflag udarbejdet til en Istandsættelse af de vestre Gavle, deri indbefattet Afstrøpningerne og Stræbepillerne ved Koret; og i Forbindelse hermed indtalte Synet Ønske om Tilbejbringelsen af et Forslag til Ordningen af Forholdene ved den østre Gavls med Klokkespiret. I Henhold hertil blev der efter Kirke- og Undervisningsministeriets Foranstaltning af Professor Stord udarbejdet en Plan til Istandsættelsen af de vestre Gavle, til Restauration af Østgavlen og til et nyt Klokkespir. Om denne Plan blev der derpaa i 1886 meddelt Betænkning af de daværende Medlemmer af det særlige Syn.

Senere har man imidlertid ved Professor Stord ladet udarbejde et alternativt Forslag til hele den tilbagestaaende Istandsættelse af Kirken, baseret paa Genopførelse af det Taarn, der tidligere har staaet vest for Koret.

De Grunde, der have bevæget Ministeriet til at lade dette Forslag udarbejde, ere dels af historisk, dels af praktisk Natur. Fra Middelalderen af fandtes der nemlig, som nævnt, et Klokketaarn for den vestre Ende af Kirkens Kor, hvilket Taarn først blev nedbrudt i forrige Aarhundrede, medens et lignende Taarn paa den med Maribo Kirke saa nær beslægtede Kirke i Mariager er til endnu. Men dertil kommer, at der for nyligt har fundet udførlige Forhandlinger Sted med forskellige Myndigheder om, hvad der kunde foretages for at afværge eller formindste den Fare for Slagsvaade, for hvilken Maribo Kirke er stærkt udsat paa Grund af Præstegaardsbygningernes nære Beliggenhed, og at, medens det har viist sig, at denne Fare ifkun med stor Vanskelighed vilde kunde formindstes i væsentlig Grad ved Foranstaltninger ved Præstegaarden, skønnes det ikke rettere, end at det vilde være af stor Betydning i denne Henseende, om man helt kunde borttage det lille Klokkespir, der er anbragt paa Kirketaget ovenover den østre Gavls, hvilket Spir i sin nuværende Tilstand er yderst brandfarligt og som efter en Ombygning atter kunde blive det, i alt Fald, naar det med Tiden blev forfaldent. Naar der da i Betragtning af disse Hensyn blev opført et saadant Taarn, som begge Danmarks Brigitinerklosterkirker, den i Maribo og den i Mariager, oprindeligt have haft, saa vilde Kirken baade saa Erstatning for det lille Tagspir og blive ført tilbage til den oprindelige Anordning.

Efterat der i Overensstemmelse hermed var blevet udarbejdet et nyt Forslag af Professor Stord, der var fremstillet ved skizzerede Tegninger med Beskrivelse, har man brevvekslet angaaende dette Forslag samt angaaende Valget mellem begge de tilbejbragte Forslag med nu afdøde Statsraad, Arkitekturmaler H. Hansen og de to andre Medlemmer