

	Kr.	Ø.	Kr.	Ø.
	Oversført...	4,253.		11,300.
6.	Til et Bræddesfur over Møddingspladsen ved Stalden...	1,000.		
<p>Saaledes som af Bygningsinspektøren fremhævet, er den urene Luft fra Møddingen til Gene ved Indtjerselsporten til Anstalten og paa Beje og Stier i Nærheden; da den tillige med visse Vinde føres ind paa selve Anstalten, maa det af sanitære Hensyn anses for ønskeligt, at et nyt Sur opføres.</p>				
7.	Til en ny Kirkegaardsport.....	750.		
<p>Det er af Bygningsinspektøren anbefalet, at der i Stedet for den nuværende Træport, der er brøstfældig, anbringes en ny Port af Jern.</p>				
8.	Til uforudsete Udgifter.....	200.		
÷	Bygningsinspektørens Overflag til foranstaaende Poster følger vedlagt.			
9.	Bygningsinspektørens Honorar 3 pCt. af Overflagssummerne	186.		
			6,389.	
				17,689.

Bed Sindsfygeanstalten ved Vordingborg.

Ordinært:

	Kr.	Ø.
Til almindelig Vedligeholdelse af Bygninger ca. $\frac{3}{5}$ af den samlede Assurancefum 1,213,236 Kr...	7,600.	
Heri føres til Afgang for Arbejder, som forventes udførte af Patienter.....	300.	
		7,300.
Til Vedligeholdelse af Dampapparater, Gas- Vand- og Kloakledninger.....	2,000.	
Honorar for sagkyndigt Tilsyn med Vandværket...	264.	
		9,564.

Ekstraordinært:

1. Udvendigt Malerarbejde paa Kvindeafdelingen Dette Arbejde er Afslutning paa det i Finans- aaret 1889 - 90 paabegyndte udvendige Maler- arbejde.	485.	90	
2. Pudsnng og Maling af Korridorens Væg paa Mands- og Kvindeafdeling B.....	332.	20	
Dette Arbejde er paatrængende nødvendigt.			
3. Dampforstenens Forhøjelse.....	560.		
For at frembringe tilstrækkelig Træk til Damp- fedlerne, naar den i Budgettet for indeværende Finansaar opførte Spjældregulator anbringes,			
Alt oversføre...	1,378.	10	9,564. 17,689.