

Til 6. Som i Finanslovforlaget for 1890—91. Forbruget i 1889—90 var 6 Potter Olie, 8,922 $\frac{1}{8}$  Pot Stenolie, 205 $\frac{1}{2}$  Pfd. Jormelys og 98 Pfd. Stearinlys.

Til 7. a.—c. Som i Finanslovforlaget for 1890—91.

Til 8. a. Som i Finanslovforlaget for 1890—91 med Udlabelse af de der foreslaaede ekstraordinære Bevillinger, jfr. Anmærkningerne til samme Forslag S. 295—96.

Til 8. b., 9 og 10. a. Som i Finanslovforlaget for 1890—91.

Til 10. b. Beløbet er saaledes fordelt:

1. Til Indlægning af et elektrisk Apparat i Akademibygningen . . .	250 Kr.	„	Ø.
2. Til Istandsættelse af den gamle Staldbygning og dens Indretning til Lokale for Undervisning i Sløjd . . . . .	2,950 —	—	—
og til Anskaffelse af Værktøj til denne Undervisning . . . . .	941 —	85 —	—
3. Til Indretning af en artefikt Brønd ved Hovedgaarden Nordruplund . . . . .	1,950 —	—	—
4. Til Hovedistandsættelse af Svinestalden ved Hovedgaarden Mørup	1,300 —	—	—
5. Bjærnebe Kirkes Istandsættelse . . . . .	38,700 —	—	—
	<hr/>		
	46,091 Kr.	85 Ø.	

ad 1. Forslaget er optaget efter Rektors Anmodning, idet saavel han som de inspektionshavende Lærere have følt Savnet af ikke at kunne kalde paa Tjenerne, der i den store Akademibygning ofte ere langt fra Haanden.

ad 2. Efterat der i flere Aar i Løbet af Vinteren er givet Eleverne paa Akademiet Vejledning i Haandgerning, har Rektor, da det har viist sig, at Lyften er stor hos Eleverne til at benytte den Lejlighed, der gives til at foretage slige Øvelser, ønsket at faa denne Vejledning, der hidtil fornemmelig er gaaet ud paa at lære de unge at arbejde i Pap, udvidet til en Undervisning i Sløjd, til hvilken Udgangen skulde staa aaben ikke blot for Eleverne, men ogsaa for de skolesøgende Disciple.

Rektor har derfor andraget om, at de nødvendige Foranstaltninger træffes til, at en saadan Undervisning indføres ved Skolen, og fremsendt medfølgende Overslag over Udgifterne til Indretning af et Lokale for Undervisningen samt til Anskaffelsen af det nødvendige Værktøj.

Sløjdblokalet agtes indrettet i en ved Siden af Gymnastiklokalet beliggende Lejlighed, som for Tiden er udlejet for en aarlig Leje af 120 Kr. Ved at fjerne de indre Skillerum i Lejligheden vil der kunne tilvejebringes et Værelse, hvori 26 Disciple ad Gangen kunne undervises, samt et Værelse til Opbevaring af Værktøjet. Udgifterne ved Bygningens indvendige Istandsættelse og dens Indretning til Sløjdblokale vil ifølge Overslaget koste 2,950 Kr., og til Anskaffelse af Værktøj vil behøves 941 Kr. 85 Ø.

ad 3. Vandet paa Nordruplund Hovedgaard har i de senere Aar viist sig mindre godt og navnlig ubrugeligt til Madlavning og Drilleband; det har derfor været nødvendigt at hente Vand nede ved Aaen, et godt Stykke fra Gaarden, men dels er Vandets Bestaendighed der temmelig variabelt, dels er det om Vinteren ofte umuligt at faa det hentet. Dertil kommer, at Forpagteren og hans Familie ere plagede af Mave sygdomme, hvilket efter deres Læges Mening hidrører fra Vandet.

ad 4. Den nuværende Svinestald paa Mørup Hovedgaard lader, navnlig hvad Ydermurene angaar, en Del tilbage at ønske. Disse ere opførte af de resterende Mursten fra Bygningens sidste Brand og bestaa saaledes væsentlig af daarligere Sten, baade hele og halve, og Muren er kun 1 Sten tyk. For at forbedre dette Forhold foreslaar Bygningsinspektøren, at der mures  $\frac{1}{2}$  Stens Mur indvendig i Stalden, hvorved denne bliver lunere. Tillige trænge Gulbene til at underkastes en Hovedreparation.

ad 5. Hele Udgiften er 58,700 Kr., hvoraf ifjor bevilgedes 20,000 Kr.