

stillinger fra Gymnastikinspektøren og Bornholms Skoledirektion om Indførelse af Svømmeundervisning ved Kristiansø Skole, og da Marineministeriet ogsaa maa anse det for meget heldigt, at saadan Undervisning indføres ved Skolen, blev Bestyreren af Søværnets Bygningsvæsen beordret til paa hans Inspektionsrejse til Den at foretage en Underjøgelse af de lokale Forhold og derefter indgive Forslag til Anlægget af en Svømmebro med tilhørende Badestur, hvilken Foranstaltning er nødvendig til Udførelsen af Svømmeundervisningen. Et saadant Forslag er senere indkommet, hvorefter et Sted paa Vestsiden af Frederiksholm mellem denne Ø og det saakaldte Præsteskær maa betragtes som forholdsvis gunstigt til det omhandlede Anlæg. Dette foreslaas bestaaende af en fast Svømmebro og et Stur paa Land tæt indenfor Broen, begge saaledes indrettede, at de i det væsentlige kunne indtages uden for Badesæsonen af Hensyn til Søgangen. Svømmebroen skal bestaa af en 25 Fod lang, 6 Fod bred Bro paa en Vanddybde ved Øversiden af ca. 5 Fod og en smal Forbindelsesbro med Land paa ca. 30 Fods Længde. Broerne hvile paa 1 $\frac{3}{4}$ " galvaniserede Jærnrundstænger, befæstede i Klippegrunden og samlede foroven ved fastholdte Planter. Brodækkene bestaa af 1 $\frac{1}{2}$ " Brædder, samlede i Flager, der kunne tages paa Land. Broerne paataentes forsynede med lette Rækværker, der ligeledes kunne indtages om Vinteren.

Sturet paa Land tænkes udført som et mod Søfiden aabent med Bænke og Knagerækker forsynet Halvtagsstur, ca. 12' i Længde og 6' i Bredde, og vil saaledes kunne afgive Plads til Omklædning for de ca. 20 Børn, der skulle deltage i Undervisningen. Beføstningen til den hele Foranstaltning er anslaaet til 1,600 Kr., hvortil kommer til Anstæffelse af de til Undervisningen nødvendige Apparater et Beløb af 30 Kr., altsaa i alt 1,630 Kr.

Til 2. Ifølge Indberetning fra Bestyreren af Søværnets Bygningsvæsen har Kirken paa Kristiansø alt i flere Aar trængt til en gennemgaaende Reparation og denne formenes nu ikke at kunne udsættes yderligere. Den tænkes i Hovedsagen at bestaa af Istandsættelse af Murværk og Ruds ind- og udvendig, Eftersyn af Smedler- og Smedearbejde, samt Ud- og Indflytning i Kirken af dens Stoleværk, der vilde lide for meget ved at blive staaende under Murarbejdernes Udførelse, endvidere af Malerarbejde og Fernisering af Gulvet, Fornyelse af Betrækket paa Knæfaldet og af de i Panelværkerne og for Vinduerne anbragte Gardiner m. m. Endelig anses det for nødvendigt, at Kirken forsynes med Tagrender og Rødløbsrør, som nu ganske savnes. Den samlede Beføstning ved fornævnte Arbejder er anslaaet til 1,200 Kr.

Til 3. Understøttelsen til en afgaaet Lods paa Kristiansø er opført som for 1891—92.

Til P. 2. Hirtsholmene.

Det opførte Beløb fordeler sig saaledes:

Til Havnens Vedligeholdelse.....	500 Kr.
Til Bygningsreparationer.....	500 —
Til Bidrag til Afgifter til Præste- og Skolelærerembedet.....	600 —
Til Honorar for den tilsynsførende.....	400 —
	<hr/>
	2,000 Kr.

De øvrige Udgifter til Hirtsholmene, saafom til kongelige Statter, Hartkornsskat til Kommunen, mindre Istandsættelser m. v., antages at ville kunne afholdes af Indtægterne af Holmene.

Beløbet paa Kontoen er opført som for 1891—92.

Til Q. Til Betaling af Flaadens Mandstabs skoleberettigede Børns Undervisning i Kommunens Skoler er opført 100 Kr. mindre end for 1891—92 paa Grund af, at de nævnte Børns Antal er i Aftagende.