

ad 1. Den i det daglige Spisegemat i Stueetagen bærende Ramin kan til sine Eider ikke tilstrækkeligt opvarme Lokalet og ønskes derfor ombyttet med en femkantet Tajanceovn.

ad 2. Gulbene i Deres Majestæter Kongen og Dronningens Torgemakker i Stueetagen og paa første Sal ere gamle malede Gulbe, som ikke længere kunne holdes i passende Stand. De foreslaas derfor ombyggede med Stavgulve af bonet Egetræ.

ad 13. Palæet Matr. Nr. 123 i Amaliegade.

Det opførte Beløb af 2,565 Kr. agtes anvendt til Omlægning af Stenbroen saavel i Spiltougene som i Midtergangen i Staldbygningen, til Vægning af 2 Rækker Bordstuen, til Anbringelse af en ny Vyskåse med Vindue og Ventil i Taget samt til Anbringelse af ny Beklædning, nyt Vindue og Ventil i den anden Vyskåse, Alt i samme Bygning.

ad 17. Charlottenlund Slot.

Det opførte Beløb 8,341 Kr. agtes anvendt til følgende Arbejder.

1. Omlægning af Stentrappen vest for Slottet	1,303 Kr.
2. Anbringelse af nye Komfurer m. m. i Køkkenet samt Forandringer ved Skorstensrørene	4,960 —
3. Omlægning af Stenbroen i Staldbygningen m. v.	2,078 —
	8,341 Kr.

ad 1. Den paagældende Trappe har forskubbet sig og trænger til Omsætning.

ad 2. Det i Charlottenlund Slots Køkken anbragte Komfur har i længere Tid vist sig at have forfællige væsentlige Mangler. Det træver uforholdsmæssig meget Brændsel, og dets Størrelse og Indretning er utilstrækkelig til Tilberedning af de forfællige Muretninger paa den Tid af Aaret, da Hans kongelige Højhed Kronprinsens bebør Slottet, og det frembringer derhos en utaalelig Varme og Ds, der fra Køkkenet trænger op i Bygningen. Da Komfuret saaledes langtfra tilfredsstiller de Krav, der med Rimelighed kunne stilles, foreslaas det for at raade Bod paa Ulemperne, i Henhold til en af Ingeniør, Kaptajn Beck fremsat Plan, i Køkkenet at anbringe 2 nye Komfurer af amerikansk Konstruktion i Forbindelse med en Redel og Beholder til varmt Vand og et faakaldet Dampbord m. v. samtidig med, at der foretages forfællige Forandringer ved de fra Køkkenet førende Skorstensrør for derved at faa bedre Afstræk for varm Luft og Em. Til disse Foranstaltninger søges der bevilget ialt 4,960 Kr.

ad 3. Gulbet i Slottets Spisesejler er et gammelt og udslidt malet Bræddegulv, som maa erstattes med et nyt. Da Gulbet ikke bliver belagt med Tæppe, maa det under Hensyn til den Brug, der gøres af Lokalet, anses for rigtigst, at det nye Gulv bliver et Parketgulv.

Udgiften hertil andrager ifølge Overslaget 2,077 Kr. 60 Ø.

ad 18. Bernstorff Slot.

Det opførte Beløb af 8,658 Kr. agtes anvendt paa følgende Maade: