

Anm. til § 20: Justitsministeriet.

	Overført...	Kr.	Kr.	Kr.
Num fernisere, hvor dette ikke tidligere har været Tilfældet.		3,600.	8,000.	
	Kr. D.			
b. Indretning af 18 Cellestole i Kirken:				
Snedkerarbejde (Bil. 7).....	250			
Smedearbejde (Bil. 8).....	90			
		340.		

Som foran bemærket bliver der i Aar indrettet 18 nye Celler i Kristianshavns Straffeanstalt, men da der fattes tilsvarende Cellestole i Kirken, vil det være nødvendigt at afhjælpe denne Mangel.

c. Anbringelse af endnu en Trappe op til Kirken (Bil. 9).....

757.

Op til Kirken fører der nu kun en smal Trappe af Træ. Skulde der under Gudstjenesten opstaa Ud i Kirken eller Trappen, vil Redning næsten være umulig. Da det ogsaa i andre Henseender kan være af Betydning, at der er to Trapper til Kirken, særlig med Hensyn til at holde Celle- og Fællesfanger adskilte fra hverandre, foreslaas der herved indrettet endnu en Trappe, der vistnok rettest bør udføres af Jern.

d. Hovedudbedring af Gas- og Vandledningen i den saakaldte nye Cellebygning (Bil. 10).....

620.

De ommeldte Ledninger, der for en stor Del skrives sig fra Bygningens Opførelse i Aarene 1862—64, have paa Grund af Rust vist Uætheder paa flere Steder, og trænge derfor til en grundig Udbedring.

e. Opførelse af et Planteværk, 54 Alen langt, i Gaarden ved den nye Cellebygning (Bil. 11).....

300.

I bemeldte Cellebygningens Kælder er der indrettet 9 Enkelceller, der ellers i enhver anden Henseende ere gode og brugbare, men have den Mangel, at Beboerne af dem kunne se Fangerne fra den øvrige Del af Bygningen, naar de søres til Gaardturene. Et Isolerings-systemet konsekvent gennemføres, maa denne Mangel afhjælpes. Dette kan ske paa 2 Maader, enten ved at sætte matte Kluder i Cellevinduerne eller at isolere disse ved et Planteværk. Efter Erfaringen ere imidlertid Num, hvori Vinduerne ere blændede, i høj Grad sidsdeprimerende for dem, der skulle opholde sig der, og tør derfor ikke tilraades. Den anden Maade maa derfor vælges, og naar Planteværket sættes saa langt fra Vinduerne, som Omstændighederne tillade det, her 5 Alen, ville Bysforholdene ikke lide derved. Rummet imellem Vinduerne og Planteværket egner sig

At oversføre...

5,617.

8,000.