

	Oversført...	8,505 Kr.	11,300 Kr.
Da en Dmmuring af den over Bygningen ragende Del af Dampforstøten vil være nødvendig til næste Aar, fordi Murværket er forvitret og skrøbeligt, foreslaas Skorstøten samtidig forhøjet efter den af Bygningsinspektøren gjorte Beregning, dels fordi Røgen fra den i dens nuværende Højde slaar imod de den omgivende høje Bygninger, og dels fordi Trækket i den ikke til enhver Tid og navnlig ikke efter, at der i de sidste Aar er bleven indlagt nye, større Dampkedler, er tilstrækkelig stærk, hvilket formentlig tillige medfører en større Kulforbrug end der ellers vil være nødvendigt.			
12.	Ombygning af Midtpartiet af Gartnerboligens Facader.....	60 —	
Det nævnte Midtparti af Gartnerboligen trænger haardt til at blive ombygget.			
13.	Ombygning af Fortov og Dmlægning af Trapper i Kvindeafdelingerne A. og B.s Gaarde.....	2,415 —	
14.	Ombygning af Fortov og Dmlægning af Trapper foran Hovedfløjen m. v.....	2,080 —	
15.	Ombygning af Fortov og Dmlægning af Trapper i Mandsafdelingerne A. og B.s Gaarde.....	1,958 —	
Da Regnvand trænger igennem den meget ujævne og daarlige Brolægning, som findes i de anførte Gaarde, og bestadiger Bygningernes Grund, er den under 13—15 foreslaaede Dmlægning med ekvarede Sten nødvendig. Stentrapperne til Kælder og Stueetage ere i Ulave og trænge ligeledes til Dmlægning.			
16.	Et nyt Brodække over Badehusbroen.....	140 —	
Dels ved den aarlig stedfindende Broslagning i Søen og Genoptagning af Broen efter endt Badetid og dels ved Slid og Vejrligets Indflydelse ere de for Tiden til Broen benyttede Brædder bleve saa skrøbelige, at de ikke kunne gøre Tjeneste udover indeværende Aar, og et nyt Brodække er derfor nødvendigt.			
17.	Til uforudsete Udgifter.....	300 —	
Bygningsinspektørens Overslag til foranstaaende Poster følger vedlagt.			
18.	Bygningsinspektørens Honorar 3 pCt. af Overslagssummen..	463 —	
		<hr/>	15,921 —
			27,221 Kr.

Bed Sindsfygeanstalten ved Bordingborg.

Ordinært:

Til almindelig Vedligeholdelse af Bygninger ca. $\frac{5}{7}$ pCt. af den samlede Assurancefum 1,213,236 Kr.	8,600 Kr.
Da det har viist sig, at den hidtil bevilgede Sum til Bygningernes Vedligeholdelse ($\frac{3}{5}$ pCt. af Assurancesummen eller 7,600 Kr.) ikke har kunnet opveje det Slid, der er gaaet af dem, foreslaas denne Post forhøjet til $\frac{5}{7}$ pCt. eller ca. 8,600 Kr.	
Heri føres til Afgang for Arbejder, som forventes udførte af Patienter.....	300 —
	<hr/>
	8,300 Kr.

At overføre...

8,300 Kr.

27,221 Kr.