

Anm. til § 21: Kirke- og Undervisningsministeriet.

Til VI. A. 4. og 5. Som i Finansaaret 1891—92, alene med den Forandring, at det hidtil kun for tre Aar bevilgede Tilskud af 1,000 Kr. til det kongelige geografiske Selskab er optaget under det faste Beløb paa VI. A. 4. a. Bestyrelsen har ansøgt om, at dette Tilskud, der udløber med Finansaaret 1891—92, fremdeles maa vedvare, da det er uundværligt for Udgivelsen af Selskabets Tidsskrift. Særligt af Hensyn til den Betydning, som dette Tidsskrift har for Offentlighedsførelsen af danske geografiske Forskninger, finder man det nødvendigt at opretholde den gjældende Bevilling.

Til VI. B. 1. Beløbet fordeler sig saaledes til de nedennævnte Foranstaltninger ved Charlottenborg Slot, nemlig:

1. Til Istandsættelse af Slottets Facader mod Gaarden	43,158 Kr. 71 Ø.
2. Til Istandsættelse af Loft og Vægge i Hovedporten og nogle Trapperum samt Fornyelsen af enkelte Gulve og Istandsættelsen af nogle Lokaler	3,366 — 62 —
3. Til Anbringelse af nogle Betongulve i Brændselsrum og Snekterværkstedet i den saakaldte Garnmagasinbygning	350 — 20 —
4. Til Ombygning af 4 Stortenspiber	2,448 — 60 —
5. Til Forandring af en Kvist ud mod Nyhavn	564 — 32 —
6. Til Indførelse af elektrisk Lys i Kunstakademiets Skolelokaler	27,055 — " —
7. Til Omdannelse af Betjentboliger	1,865 — 67 —
8. Til et nyt Retiradeanlæg og de dermed forbundne Omkostninger	7,553 — 09 —
	86,362 Kr. 21 Ø.

Herved bemærkes:

ad 1. Charlottenborgs Facader mod Gaarden have et saa forfaldent Udseende, dels ved de gennemfødede Glader, som findes, hvor de ældre Stortensrør have ligget i Overmuren, dels ved de stærkt medtagne Vinduer, at det foreslaaede Restaurationsarbejde ikke vel lader sig opsætte, saa meget mindre som Slottets Gaardsplads er Hovedpassagen til Kunst-udstillingsbygningen.

ad 2. og 3. De nævnte Arbejder ere alle nødvendige for Bygningens Vedligeholdelse.

ad 4. De fire Stortenspiber, der ligge i den østre Ende af de to Øverbægge af Slottets søndre Fløj, tænkes forenede til to Riber, der hver paa sin Side opføres midt i Tagbygningen. Denne Foranstaltning er nødvendig for at afhjælpe de særdeles slette Røgforhold, som hidrøre fra, at de nævnte Stortensrør ikke kunne træffe i deres nuværende lodrette Stilling; Beboerne i Slottets øverste Etage lide derfor stadig af Kulos og Røg.

ad 5. Den omhandlede Kvist hører til et Tagværelse i Professor Schjødts hidtilværende Embedsbolig, som er bleven ledig ved hans Dødsbeding af afsøde Professor Kjærskous Lejlighed. Kvisten vanstrer i høj Grad Facaden mod Nyhavn og foreslaas erstattet med et straatliggende Særntagvindue.

ad 6. Allerede i forrige Aar er Kunstakademiet fremkommet med et Forslag om Indførelsen af elektrisk Belysning i Akademiets Skolelokaler og Bibliotek. Den umiddelbare Anledning til dette Forslag ligger i, at Gasbelysningen ved Aftenundervisningen (fra Kl. 4—8) virker overordentlig uheldigt ved en Opvedning og Forurening af Luften, der er bærende for Undervisningen og Elevernes Arbejde. Både af kunstneriske og sanitære Hensyn er en Forandring i Belysningsforholdene nødvendig, ligesom ogsaa Indførelsen af