

1. Det paa Kronprinsessefadens Kaserne indkvarterede Mandstab vil have at tilbagelægge en Vejtlængde af 8,400 Alen eller henved $\frac{3}{4}$ Mil ud til Øvelsespladsen, og der vil derfor til Mandstabs Ud- og Hjemmarch medgaa c. 2 Timer, og denne Tid vil i det væsentlige være spildt for Uddannelsen, og tillige vil Mandstabet ikke til Øvelserne møde med saa friske Kræfter som ønskeligt. Paa Regnvejrsdage vil det ikke være muligt at benytte et kort Ophold til at lade Mandstabet rykke ud til Arbejde i Depoterne, til Vognpakning eller lignende, og det vil være vanskeligt at beskæftige det paa hensigtsmæssig Maade i Kasernen.
2. Regimentets Vagttjeneste, der alt nu til Tider er temmelig trykkende, vil blive forøget, fordi der maa etableres Vagter paa hver af de 2 Kaserne samt desuden paa Øvelsespladsen.
3. Saa længe Regimentets tjenestegørende Styrke forbliver paa Kronprinsessefadens Kaserne, maa Munderingskamrene ogsaa forblive der, og Rekrutternes Skæbning saa vel som senere Udleveringer og Ombytninger af kassable og reparable Munderingskager maa foregaa her, hvilket vil foranledige Tidsspilde for Rekrutskolen paa Grund af den lange Afstand mellem de to Kaserne.
4. Paa Regimentets nuværende Rekrutkaserner er der af Officerer indkvarteret 1 ugift Premierløjtnant samt 2 Sekondløjtnanter, og det samme Antal er for Rekrutskolens Bedkommende paaregnet indkvarteret paa den ny Kaserne. Naar der nu strides til at opføre en Kaserne for Rekrutskolen alene paa Vognmandsmærken, vil en Premierløjtnant, altsaa en yngre Officer, blive højtbeholdende i Kasernen, hvilket henjet til dennes isolerede Beliggenhed næppe vil være ganske forsvareligt. En Bolig for en ældre gift Officer vil vel kunne indrettes paa Rekrutkasernen, men dette maa da enten ske ved en Udvidelse af en af Bygningerne, hvilket vil foranledige forøgede Bekostninger, eller ved at inddrage nogle af Underofficersboligerne, hvilket heller ikke kan anses for tilraadeligt.
5. Der vil i flere Henseender opstaa Vanskeligheder ved Regimentets Administration, navnlig fordi Regimentsskontorerne maa forblive i Kronprinsessegade i saa stor Afstand fra Rekrutkasernen og Øvelsespladsen. Vægttjenesten ved Regimentet vil tillige næppe som hidtil kunne bestrides af en enkelt Vægt.

Endelig skal Krigsministeriet endnu henlede Opmærksomheden paa, at Kronprinsessefadens Kaserne er i en saa tarvelig Tilstand, at der ogsaa af Hensyn her til er Anledning til at søge den erstattet ved Nybygninger. Som de væsentligste Mangler skal man fremhæve, at Lokalerne ere lave, mørke og for en Del fugtige, og deres Beliggenhed er saaledes, at der ikke kan finde nogen planmæssig Fordeling Sted ved Afbenyttelsen. Munderings- og Vaabenkamrene ere for smaa, og disse Kamre, hvori alle Regimentets Beholdninger ere sammenhobede, ligge sammen med Samlings- og Belægningsstuer i en Bygning, der kun har en Trappe, og i hvis Stueetage der findes Snekker- og Smedeværksted. I Udbrandstilfælde ville Beholdningerne næppe kunne reddes, og under en Mobilisering vil man ikke i en rimelig Tidsskrift kunne udlevere Sagerne til det mødende Mandstab. Kasernens Gaardsplads er meget lille og kan ikke benyttes til Øvelser. Endelig er der om Sommeren ikke Plads paa Kasernen til hele Regimentets tjenestegørende Styrke, og det har derfor hvert Aar været nødvendigt at udlægge et Kompagni i Lejr paa Øvelsespladsen. Dette Forhold medfører kun mindre Ulemper, saa længe Øvelsespladsen ligger i Nærheden af Kasernen, men det vil blive meget misligt, naar Øvelsespladsen vil komme til at ligge $\frac{3}{4}$ Mil fra Kasernen.

Bilagene bedes efter Afbenyttelsen tilbagesendte.

Bahnsen.

E. B. Meyer.