

erindres, at overdreven administrativ Sver for at standse Kolera paa Grænsen af et Land undertiden har haft den modsatte Virkning af den tilstøede. Da Preussen saaledes 1831 blev truet med Invasion af Kolera fra Rusland, blev Grænsen dækket af militære Kordons af hele Armeekorpsjer; Resultatet blev, at Kolera begyndte blandt Soldaterne og derefter angreb den borgerlige Befolkning. Der mangler heller ikke Eksempler paa, at Karantæneanstalter ere blevne inficerede af Kolera, og at Epidemier ere udgaaede derfra. Endelig bør det ikke glemmes, at kostbare og generende Karantæneanlæg, og Afspærring af Grænsen kunne gøre Stade derved, at de give de lokale Myndigheder i Landet og Befolkningen en Følelse af Frygthed, hvorved de kunne forledes, til at forsømme Udførelsen af hensigtsmæssige lokale Foranstaltninger i rette Tid, saa at man kommer til at staa hjælpeløs, naar det viser sig, at Karantæne og Afspærring ikke have gjort Hyldest.

Thvovvel Kollegiet saaledes ikke finder at kunne tilraade, at der anlægges en Karantæneanstalt ved Landgrænsen, skal man dog, med Hensyn til Enkeltheder i det foreliggende Forslag, til en saadan Anstalt ikke unblade at fremsætte følgende Bemærkninger.

Det er nødvendigt, at Udgangen til Etablisementet fra Jærnbanestationen bliver indrettet saaledes, at de karantænepligtige ikke kunne komme i nogen Berøring med Befolkningen paa Vejen til Etablisementet. Hvorledes dette skal kunne opnaas ved Benyttelse af den nævnte Markvej, er ikke Kollegiet klart, da nærmere Bestrævelse mangler.

Sygeafdelingerne bør affondres mindst 50 Alen fra enhver Bygning og fra Etablisementets Grænse. Denne Fordring er noget strengere end den, der sædvanlig stilles til Epidemihuse her i Landet, men den maa bestemt fastholdes paa Grund af, at der i Etablisementet findes en større Ophobning af Mennecker, for hvilke Overførelse af Smitte fra Sygeafdelingen kan have uregelmæssige Følger. Det er selvfølgelig ogsaa nødvendigt, at enhver af Sygepavillonerne har sit eget fuldstændige Personale, og at dette maa holdes absolut isoleret uden mulig Kommunikation med det øvrige Personale i Etablisementet. Dog kan Køkkenet være fælles for hele dette, men Maden maa bringes ind gennem en Abning i Skillerummet, saaledes at personlig Kommunikation mellem dem, som bringe, og dem, som modtage Maden, ikke finder Sted.

Der bør for hver Seng i Sygeafdelingen fordras et Rumfang af mindst 1,000 Kubikfod, hvorhos der bør være en kraftig Ventilation. Det givne Sengeantal (6 for hvert Køn) kan ikke anses for tilstrækkeligt, dersom Kolera udbryder i en Afdeling af Etablisementet. Det vil nemlig ikke blot være nødvendigt at indlægge de Personer i Sygeafdelingen, hos hvilke Kolera er diagnosticeret, men ogsaa alle dem, der frembyde mistænkelige Symptomer. For disse sidste Bestemmende maa kræves et Observationslokale, som maa være strengt isoleret fra Afdelingen for de konstaterede Koleratilfælde saa vel som fra Etablisementets øvrige Afdelinger og derfor maa have særegne Funktionærer, Badeindretning og Kloset. Isolation af en saadan Observationsafdeling kan bedst opnaas ved en særegen Bygning med isolerede Afdelinger for hvert Køn eller ved særegne Pavilloner, og Observationsafdelingen maa kunne disponere over mindst lige saa mange Senge, som der findes i Sygeafdelingen. Saa vel i Syge- som i Observationsafdelingen bør Vægge og Gulve behandles saaledes, at de kunne afvastes med desinficerende Opløsninger.

Kolera sygdommen er vel akut, for saa vidt som den er hurtigt dræbende, men Konvalescensen efter den er sædvanligvis lang og fordrer omhyggelig Behandling og Pleje. Da det ikke vilde være foreneligt med Karantænenes Princip at føre Konvalescenter efter Kolera fra Etablisementet til Dele af Landet, som ere fri for Sygdommen, saa længe disse Konvalescenter ikke med Sikkerhed kunne erklæres for smittefri, maa der ogsaa i Etablisementets Sygeafdeling tages Hensyn til dem. Dette kan ske ved, at hver Sygebygning forlænges, og at der i den Ende, som er modsat Indgangen, indrettes igennem hele Bygningens Bredde en Stue med særegen Udgang til Ophold for Konvalescenter om Dagen.

Klosettet maa tilligemed et affondret Rum til Modtagelse af besudlet Binned indrettes i en Udbygning fra Sygehuset med en tværventileret Forlue foran det egentlige Klosetrum. Et Badeværelse kan ikke undværes i nogen af Pavillonerne.

Spildevandet bør desinficeres i den fælles Beholder, inden det løber i Naen.