

Det forudsættes, at de til Vedligeholdelse, Statter, Rengøring, Brandvæsen, Velysning og Opvarmning opførte Summer blive i Lighed med, hvad der tidligere har fundet Sted, bevilgede under Et, saa at der kan overføres paa en Bygning, hvad der spares paa en anden.

### ad 1. Kristiansborg Slot.

Det til Hovedbistandsættelse opførte Beløb af 21,152 Kr. agtes anvendt paa følgende Maade:

- |  |            |
|--|------------|
| a. Til Afskudning og Istandsættelse af Vinduer, Døre og Porte samt af alt Sandstensarbejdet saavel om Vinduerne som ved Brystværnet paa Balkonen og hele Soffelen i Buegangen fra Pavillonen ved Marmorbroen langs Kørestalden og Vognremiserne samt til Eftersyn og Istandsættelse af alle Tagkvistene mod Ridebanen. | 19,700 Kr. |
| b. Til Omlægning af Gulvene m. v. i Kontoret for Statsaktiverne i Forbindelsesbygningen mellem Slottet og Ministeriebygningerne . . . . .  | 1,452 —    |

---

21,152 Kr.

ad a. I Fortsættelse af den nu stedfindende Istandsættelse af den nordre Tilbygning ved Slottet, hvortil der paa Finanslovforslaget for indeværende Finansaar, jfr. Rigsdagstidende 1891—92 Tillæg A. Sp. 515, var opført et Beløb af 14,108 Kr., foreslaas det i Finansaaret 1893—94 at undergive Slottets søndre Tilbygning en lignende Hovedreparation, hvilket Arbejde maa anses for aldeles paatrængende, da saavel Sandstensarbejdet som Murværket er i en maadelig og usømmelig Tilstand, der paa Grund af Færdigheden i den derværende Buegang falder stærkt i Øjnene. Til det omhandlede Arbejde vil der udkræves et Beløb af 19,700 Kr. eller 5,592 Kr. mere end den til Istandsættelse af den nordre Tilbygning paaregnede Sum, idet denne Merudgift foranlediges ved, at de paagældende Reparationsarbejder have maattet udsættes i flere Aar, jfr. Anmærkningerne til Finanslovforslaget for 1891—92, Rigsdagstidende for 1890—91, Tillæg A. Sp. 499—500.

ad b. Gulvene i Kontoret for Statsaktiverne paa 1ste Sal i bemeldte Bygning ere udslidte og maa fornyes, hvorhos det, før Fornyelsen foretages, vil være nødvendigt at afstruppe, reparere og hvidte Loftterne, at istandsætte og male Vægge og Træværk samt nedtage og atter opsætte Rakkellovnene i dette Lokale, til hvilke Arbejder der vil medgaa 1,452 Kr.

### ad 9. Christian den Syvendes Palæ paa Amalienborg.

Fra den kgl. Hofholdnings Side er der fremsat Klage over, at Komfuret i Paalæets Køkken, der benyttes ved Majestaternes større Festsigheder, lider af væsentlige Mangler, idet det navnlig foruden at kræve uforholdsmæssig meget Brændsel ikke kan ophebes til samme Varmegrad i dets forskellige Dele, hvilket i paakommende Tilfælde kan blive uheldigt. Da de paalagde Ulemper ikke have kunnet afhjælpes, foreslaas det at opsætte et nyt Komfur, til hvilken Foranstaltning samt til en nødvendig Forandring ved Varmtvandsledning der vil medgaa 1,650 Kr.

ad 10. Det af S. kgl. Højhed Kronprinsen beboede Palæ paa Amalienborg.

I Genhold til de derom ved det sidste Syn over Palæet gjorte Afsættelser foreslaas det at henlægge nye Trin paa Trappen, der fører fra Køkkenporten til Mezzanineetagen, at forny Loftsgulvet over Hestestalden og at foretage Forstalling og Rudsning m. v. af et Loftsrum i Hovedbygningens Tagetage. Afhjælpsningen af disse Mangler vil medføre en Udgift af 1,800 Kr.