

Ann. til § 19: Indenrigsministeriet.

ad 11. Christian den Ottendes Palæ paa Amalienborg.

Lokalerne i Palæets Beletage, der tjene som Repræsentationslokaler for Udenrigsministeriet, ere nu i en saa daarlig Stand, at de for fremdeles at kunne fyldestgøre Dets medet maa undergives en gennemgribende Hovedreparation. Disse Lokaler, hvoraf der forefindes 14, og som til Dels ere meget store, foreslaas derfor istandsatte med Bibeholdelse af deres nuværende Stil og Udshyrelse. Udgiften herved, der af vedkommende Bygningsinspektør er anslaaet til 40,788 Kr., tænkes fordelt paa 2 paa hinanden følgende Finansaar, saaledes at der til Hovedreparation af Ridderjalen, Høvejalen og Udenrigsministerens Arbejdsværelse, der ere nogle af de største Lokaler i Palæet, i Finansaaet 1893—94 anvendes 20,000 Kr., der herved søges bevilgede.

ad 16. Kong Christian den Femtes Statue paa Kongens Nytorv København.

Det paa Statuens Piedestal anbragte danske Kongebaaben, der var støbt i Bly, har paa Grund af Brøstfældighed maattet fjernes. Til Opsætning af et nyt i Zink støbt Baaben, svarende til det tidligere, søges bevilget et Beløb af 800 Kr.

ad 18. Bernstorff Slot.

- | | |
|---|-----------|
| a. Til Ommuring og Fornyelse af Fortpartiet mod Gentoftevejen | 3,238 Kr. |
| b. Til Istandsættelse af 5 Lofter i Slottets 1ste Salsetage og Forlængelse af det store Komfur i Køkkenet | 1,804 — |

5,042 Kr.

ad a. Som fremhævet i Anmærkningerne til Finanslovsforslaget for 1892—93, jfr. Rigsdagstidende 1891—92 Lillæg A. Sp. 519, maa det anses for nødvendigt at foretage dette Arbejde, hvorfor den dertil medgaaende Udgift 3,238 Kr. søges bevilget.

ad b. I Slottets 1ste Salsetage trænge 5 Lofter til Hovedreparation, hvorhos det store Komfur i Køkkenet maa forlænges, da Fyrstedet i Komfuret er for lille. Hertil foreslaas bevilget henholdsvis 1,321 Kr. og 483 Kr.

ad 20. Sorgenfri Slot.

Af det opførte Beløb 2,110 Kr. agtes 574 Kr. 60 Øre anvendte til Røgning af et nyt Tag paa Vægterboligen, Resten eller 1,535 Kr. 40 Øre til Istandsættelse af Lofter og Omlægning af Gulve i Slottets Bygninger, Opsætning af nye Hegn, Tjæring af Plankeværker og Stakitter samt Omlægning af Taget paa Brændehuset. Udførelsen af de omtalte Arbejder maa anses for nødvendig, naar det hele Bygningskompleks skal holdes i forsvarlig Stand.

ad 21. Frederiksborg Slot.

Det opførte Beløb 16,115 Kr. agtes anvendt paa følgende Maade:

- | | |
|---|------------|
| a. Til Istandsættelse af Amtmandsboligens Facader (1ste Halvdel) | 15,230 Kr. |
| b. Fornyelse af et Gulv, Istandsættelse af nogle Værelser samt Opsætning af et nyt Komfur og 3 nye Dvne | 885 — |

16,115 Kr.