

Oversført... 296,500 Kr. 2,298,400 Kr.

banen ere forskellige Bygninger: blevne dækkede med Spaan. Disse Tage ere nu for en Dels Vedkommende i en saadan Tilstand, at de skulle fornyes, og det vil da være rigtigt at benytte Lejligheden til at ombytte Spaantagene med Tage af større Varighed.

296,500 —

5. Udvendige Stationsanlæg (Belysningsanlæg, Drejefiver, Kraner, Brovægte, Cisterner, Ramper, Jolde osv.)

60,000 —

Ved Finansloven for 1894—95 er bevilget 53,000 Kr., medens der blev forlangt 56,000 Kr. Næst at henvisse til Anmærkningerne til Forslaget for 1894—95, skal man bemærke, at siden Forslagets Fremsettelse ere flere Stationer blevne forsynede med Gas- eller Vandindlæg, og der vil i den tilbagestaaende Del af Finansaaret endnu tilkomme Anlæg af denne Art. Udgifterne ere derfor i stadig Stigen, og under Hensyn til de Erfaringer, man har gjort, formenes det ikke, at man kan komme igennem med mindre end 60,000 Kr.

6. Faldbiisere og Mærkestene

4,000 —

For Aaret 1894—95 forlangtes samme Beløb under Henvisning til nye Baner. Beløbet nedfattes dog til 3,600 Kr. Man maa imidlertid vedblivende anse det for nødvendigt, at Kontoen forhøjes, idet man tillige skal gøre opmærksom paa, at Faldbiiserne paa en Del af de ældre Baner ere af Træ og nu kræve temmelig betydelige Vedligeholdelsesarbejder, saa at det ogsaa af denne Grund er nødvendigt at have et større Beløb til Raadighed end tidligere.

7. Telegrafer.

Den elektriske Telegraf med Tilbehør og Apparater 80,000 Kr.

Optiske Stationstelegrafer, Sporstifteskrings- og

Signalbetjeningsanlæg

40,000 —

120,000 —

Paa Finanslovsforslaget for 1894—95 søgtes paa denne Konto en Vedbiling paa 120,000 Kr., der blev nedsat med 5,000 Kr. Da man fremdeles antager, at den elektriske Telegraf og de for Driftens Sikkerhed saa vigtige Sporstifteskrings- og Signalbetjeningsanlæg ikke tilbørlig kunne vedligeholdes for mindre end 120,000 Kr., har man anset det for rigtigt paa ny at opføre dette Beløb.

Ekstraordinært: Forandring af Stationssignalerne paa Skanderborg-Herning og en Del af Langaa-Struer Banens Stationer

20,000 —

140,000 —

Paa adskillige af disse Stationer tilfredsstille de fra Banernes Anlæg stammende Signalapparater ikke de Fordringer, der nu af Hensyn til Driftens Sikkerhed maa stilles til Stationssignalernes Synlighed. De maa derfor erstattes med andre og bedre, og hertil søges et Beløb af 20,000 Kr.

8. Anskaffelse og Vedligeholdelse af Værktøj og Redskaber (som hidtil)

49,900 —

9. Materialgaards- og Værkstedsudgifter (som hidtil)

10,500 —

10. Foranstaltninger i Anledning af Snefald og Frost, til Forebyggelse af skadelige Følger heraf, Snefærme (som hidtil)

96,000 —

Alt oversføre... 2,955,300 Kr.