

1892 havde nedfat en Kommission under Forsæde af Museumsdirektør, Dr. phil. Henry Petersen, til Undersøgelse af Forholdene, ser man sig nu i Stand til paa Grundlag af denne Kommissions Indstilling at forelægge Planer med Overflag, dels af Professor Storch til Foranstaltninger til Kirkebygningens Beskyttelse mod Fugtighed og Istandsættelse af dens Taarne, dels af Ingeniør Rasmus til Udluftning og kontinuerlig Opvarmning af Kirken. Mod Fugtigheden maa der træffes Foranstaltning ved Omlægning af Kirken utætte og forstuedte Vlytag, ved Anbringelse af Tag- og Redløbsrønder, der hidtil ganske savnes, og ved Dræning, saa vel af Fortovet om Kirken i Forbindelse med en Istandsættelse af dette som af Kirkegaarden. Da fremdeles en betydelig Del af Taarnenes Murstene er forvitret, medens Resten temmelig sikkert kan forudsættes at ville blive det i en nær Fremtid, og derfor en Hovedistandsættelse af Taarnene alligevel nu maa foretages, er det anset for rettest i Forbindelse dermed, dels at bringe Søjlegaleriet, der i Kirken Indre aflutter Taarnpartiet, i Overensstemmelse med dets oprindelige Form, dels at give Tagene paa Taarnene den Form, som de have paa Kalkmaleriet i Kirken Indre. Ibet nemlig dette Billed ikke kendtes, den Gang Taarnene efter Bevilling for 1872—73 bleve restaurerede, erholdt disses Tage en Form, der er i et tydeligt Misforhold til Fremstillingen paa Kalkmaleriet, medens det dog netop var Meningen med hin Bevilling, at de oprindelige Tvinging-Taarne skulde genrejses. For at fremdeles de foranstaltninger til Kirken Lørlægning kunne faa blivende Betydning, maa der, som foreslaaet, træffes Foranstaltninger til en rationel Udluftning af Kirken og til en vedvarende Opvarmning af denne, der navnlig tænkes opnaaet ved Ombygning af en af de i 1889—90 anskaffede Dvne med en kontinuerligt brændende Dvn. Det bemærkes, at Sogneraadet for Alsted og Fjenneslev Sogn har erklæret sig villigt til fremtidig, naar Akademiet selv overtager Kirken Opvarmning, at udrede 30 Kroner aarlig til denne af Kommunens Kasse, og at de fremtidige aarlige Udgifter til Udluftning og kontinuerlig Opvarmning herefter maa antages at kunne udrede af Akademiets Fordebogs Udgifts-post d., Kirkenes Udgifter udenfor Bygningernes Vedligeholdelse, uden Forhøjelse af denne, i hvert Fald uden nogen saadan Forhøjelse, at den vil kunne faa nogen Betydning.

Hvor vidt en Restauration af de foran nævnte Kalkmalerier er nødvendig eller hensigtsmæssig, er et Spørgsmaal, som først vil kunne overvejes, naar Betingelserne for overhovedet at bevare dem maatte blive tilvejebragte igennem den her omhandlede Bevilling, angaaende hvilken det endnu kan bemærkes, at Fjenneslev Kirke efter Oprettelsen af en Fernbanestation ved Fjenneslev er bleven et let tilgængeligt nationalt Mindesmærke.

Det samlede Beløb, 17,104 Kr. 82 Ø., der er bragt i Forslag, fremkommer nærmere saaledes:

	Kr. Ø.	Kr. Ø.
1. Foranstaltninger til Bygningens Beskyttelse mod Fugtighed:		
a. Omlægning af Vlytaget .....	1,830. 45	
b. Tagrønder og Redløbsrør .....	183. 84	
c. Afledning af Vand, Dræning og Brolægning .....	3,900.	
	<hr/>	5,914. 29
2. Taarnene:		
Murararbejde .....	5,325. 75	
Tømmerarbejde .....	1,442. 30	
Tagdækningsarbejde .....	1,062. 48	
	<hr/>	7,830. 53
3. Synafledning .....		370.
4. Bygmesterhonorar og Konduktørløn m. v. samt uforudsete Udgifter .....		2,000.
5. Foranstaltninger til kontinuerlig Opvarmning og rationel Udluftning .....		990.
		<hr/>
	Tilsammen...	17,104. 82

Heraf foreslaas imidlertid ifkun et Beløb af 9,000 Kr. bevilget for Finansaaaret 1897—98, da det er Tanken at fordele Arbejdet over to Finansaar, saaledes at ifkun de mere paatrængende Arbejder, derunder navnlig de under Nr. 1 foreslaaede Foranstaltninger til Bygningens Beskyttelse mod Fugtighed, komme til Udførelse i det kommende Finansaar.