

- f. Omlægning af kasjable Gulve paa Kronborg Kaserne (3,450 Kr.).
- g. Hovedstandsættelse af Taget paa Bygningen Vitr. F. i Søgersborg (1,000 Kr.).
- h. Fornyelse af Indhegningerne ved samtlige Krudttaarne i Frederiksværk (1,500 Kr.).

2. Til Fornyleses- og Sstandsættelsesarbejder.

- a. Fornyelse af Dampbaaden „Stubbens“ Redel (4,100 Kr.). Redelens Fornyelse er paa-trængende og kan ikke udsettes.
- b. Hovedstandsættelse af Tagene paa Bygningerne i Citadellet Frederikshavn (1ste Bidrag 2,000 Kr.): De nævnte Tage maa nødvendigvis forbedres efterhaanden.
- c. Hovedstandsættelse af et Bisjoir med vedliggende Gødningegrube mellem Dronningens og Grebens Bastion (800 Kr.). Bisjoiret er meget forfaldent; Gødningegrube og Skarn-kasse kasjable.
- d. Fornyelse af Porten mellem Sølgadens Kaserne og den tilstødende Port i Sølgade (1,200 Kr.). Porten er faldefærdig og kan ikke mere repareres.
- e. Hovedstandsættelse af Taget paa Munderingsdepotets Hovedbygning (2,000 Kr.). En saadan Sstandsættelse er nødvendig, naar Taget skal vedligeholdes paa tilfredsstillende Maade.
- f. Anbringelse af nye Reoler i den til Stokhuset hørende Slavebygning (1ste Bidrag 2,000 Kr.). Som en nødvendig Udvidelse af Magasinpladsen for de af Munderingsdepotet benyttede Stokhusbygninger foreslaas de nuværende gamle, upraktiske Reoler erstattede med nye, hvorved et betydeligt større Antal Munderingslager vil kunne opbevares paa dem.
- g. Hovedstandsættelse af Kvistene paa Livgardens Kaserne (2,500 Kr.). Zinkbeklædningen paa Kvistene er i daarlig Stand, og Træværket i dem er raaddent.
- h. Fornyelse af Tagrender og Nedløbsrør paa „Lange Løjhusbygning“ (1ste Bidrag 2,000 Kr.). De nuværende Render og Nedløbsrør, der ere af galvaniseret Jærn, ere i en saa slet Forfatning, at de ikke kunne vedligeholdes. En Reparation af Render er altid vanskelig, naar det her anvendte Materiale rustet eller paa anden Maade beskadiges. Render og Rør af hensigtsmæssigere Materiale foreslaas derfor tilvejebragte.
- i. Fornyelse af Indhegningen ved Trainafdelingens Feltmagasin ved Refshalevejen (1ste Bidrag 900 Kr.). Det nuværende Stafit er faldefærdigt.
- k. Hovedstandsættelse og Maling af Vinduer paa Inventariedepotet (1,500 Kr.) er et nød-vendigt Sstandsættelsesarbejde.
- l. Dækning af Taget paa østre Magasin paa „Faste Batteri“ (1,400 Kr.). Da det nu-værende Tegtag paa Magasinet ikke kan holdes tæt paa Grund af Ryskkelserne ved Skydningerne fra Batteriet, foreslaas det erstattet af et Paptag.
- m. Maling af Træbygningerne paa Materialgaarden i Kvinti Bastion (1,750 Kr.). Dette er et nødvendigt Sstandsættelsesarbejde.
- n. Opsørelse af en Betonspundsvæg i Gravbassinnet ved Mørkeport paa Kronborg (2,300 Kr.). Den nuværende gamle Lømmerspundsvæg er raadnet og foreslaas erstattet ved en Betonspundsvæg.
- o. Fornyelse af Barrieren om Springgaarden samt Reparation af Barrieren omkring Ride-banen i Kæstved (1,450 Kr.) er et nødvendigt Sstandsættelsesarbejde.