

	Kr.
	11,800.
Ekstraordinært:	
	Kr. D.
1. Omlægning af 637 □ Al. Bræddegulv paa Patientafdelingerne, Gulvene trænge haardt til Omlægning og delvis Fornyelse.	964. 75
2. Fornyelse af Tremmegulv og Underlag i Badstueriet..... Tremmegulvet er saa medtaget af Sugtighed, at det ikke kan ligge længere end til næste Aar, og Underlaget trænger til bethdelig Reparation.	531.
3. Nye Stolper og Afstivere til Tøjtørningsstovrene paa Tørrepladsen..... De nuværende Stolper m. v. ere saa ødelagte af Vind og Vej, at de maa fornyes.	368. 60
4. Forskalling af Loft i en Kælder..... Loftpuddsen i en Kælder til arbejdende Patienter er ødelagt og foreslaas fornyet med Bræddeforskalling.	54.
5. Overhøvelning af 2 Kælderrum i Økonomibygningen og en ny Kældertrappe..... Af Hensyn til Brandfare maa det meget anbefales, at de nævnte Rum, i hvilke Desinfektionsovnen og begge Hovedgasmaalere ere anbragte, forsynes med muret Loft paa Jærnhjælper. — Trappen er forraadnet og trænger til Fornyelse.	532. 95
6. Skalmuring og delvis Ommuring af 3 Gavle..... Gavlene ere forvitrede.	150.
7. Ommuring af de øverste Partier af 2 Indgange ved Anstaltens Hovedindførselsport..... Murværket er revnet paa forskellige Steder og lader sig kun reparere ved Ommuring.	373. 50
8. Maling af Kirken m. v.....	224.
9. Do. m. v. af Trapperummet i Hovedbygningen..... Saavel Kirke som Trapperum trænge i høj Grad til den foreslaaede Ommaling m. v.	115. 67
10. Maling og Fernisering af Badehuset..... Ved Badehusets gentagne Opstilling og Medtagelse er Maling m. v. bleven ødelagt, saaledes at det foreslaaede Arbejde er nødvendigt for at beskytte Træværket mod Vind og Vej.	203. 32
11. Til uforudsete Udgifter ved de nævnte Arbejder.....	82. 21
12. Arkitektthonorar.....	108.
	3,708.

÷ Overslag over de paatænkte Reparations- og ekstraordinære Arbejder følger vedlagt.

15,508.