

Da den fornævnte Ordning med Hensyn til de paagældende fem Fonds Vedligeholdelseskonti blev truffen i 1850—51, var Forholdet imidlertid det, at hvert af de paagældende Fonds især kunde bære sine Udgifter uden at falde Statskassen til Byrde. Nu har Forholdet forandret sig derhen, at de tre Fonds: „Universitetet“, „den polytekniske Lærestanstalt“ og „det lærde Skolevæsen“ ikke længer ere i Stand til selv at afholde alle deres Udgifter, og at deres aarlige Understud derfor maa dækkes ved Tilskud fra Statskassen. Denne Forandring har hos Finansministeriet fremkaldt Betænkelighed ved den hidtil fulgte Ordning, idet denne medfører, at der kan foretages Overskridelser til Byrde for Statskassen, uden at denne drager Fordel af en tilsvarende Besparelse, saaledes at denne kan opveje den stete Overskridelse.

Finansministeriet har derfor anset det for rigtigst, at der sker en Forandring i den saaledes bestaaende Ordning, og efter Forhandling med Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet stilles her Forslag om en Forandring derhen, at der bliver to fælles Vedligeholdelseskonti, en fælles for Universitetet, den polytekniske Lærestanstalt og det lærde Skolevæsen og en fælles for Kommunitetet og Sorø Akademi.

Til 9. a. 2. Beløbet er saaledes fordelt:

1. Anbringelse af et Varmeapparat i Grevinge Kirke..... 1,700 Kr.

Paa Finanslovsforslaget for 1895—96, jfr. Anmærkningerne til samme S. 332—33 (Rigsdagstidenden for 1894—95, Tillæg A., Sp. 919—22), blev der i Anledning af, at der ved det i Sommeren 1893 afholdte Syn over Grevinge Kirke blev udtalt, at dens to Rakkeloove af Hensyn til Kirkens Størrelse og monumentale Karakter ikke ere hensigtsmæssige til Kirkens Opvarmning, stillet Forslag om en Bevilling paa 1,700 Kr. til Anbringelse af et Varmeapparat i Kirken, nemlig ca. 1,200 Kr. til Apparatets Anskaffelse og ca. 500 Kr. til Byggearbejder i Anledning af dets Anbringelse i det hidtil til Opbevaring af Materialier benyttede Rum i en Sidebygning til Kirken.

Forslaget blev imidlertid ikke tiltraadt, jfr. Rigsdagstidenden for 1894—95, Tillæg B., Sp. 353—54, Nr. 188, og Sp. 513—14, Nr. 154.

Da Tilstanden fremdeles er den samme, ogsaa i Henseende til Grevinge Sogns økonomiske Forhold, har Kirkesynet paany anholdt om, at Udgiften til Anskaffelsen af et Varmeapparat maa blive afholdt af Universitetet som Kirketiendejer.

2. Til Universitetsbibliotekets Forsyning med elektrisk Lys søges dernæst bevilget et Beløb af 4,725 —

Idet i øvrigt herom henvises til det til Udgiftskonto I. d. bemærkede, skal her tilføjes, at Stableringen af den elektriske Ledning vil medføre en Udgift af 2,075 Kr., men at Bygningsinspektøren, endstønt den her omhandlede Belysningsmaade maa anses for at være den mindst brandfarlige, dog har anbefalet, at Væsejalen isoleres fra det øvrige Bibliotek, og her til fordres, at der anbringes Jerndøre for Udgangen af Bibliotekets Galleri samt en Jernoverdækning af Vindeltrappen og den derved liggende Elevator. Udgiften ved disse Sikringsarbejder vil beløbe sig til 2,650 Kr.

Endvidere har Bygningsinspektøren anset følgende Hovedstandsættelsesarbejder og Nybygninger for nødvendige:

- a. Sftandsættelse af Universitetsbygningens Hovedfacade..... 24,196 —

Facaden er i flere Henseender i forfalden Tilstand, og ved de Underøggelser, der ere foretagne, har det vist sig, at Ralkpudsen og Størstedelen af Sandstensarbejdet er forvitret. Frontispicerne med mellemliggende Partier ere, ligesom Midtpartiets Fronte, i en meget daarlig Stand, især har denne sidste store Skrubeligheder, som inden lang Tid kunne medføre, at enkelte Bygningsdele løsne sig. Det maa derfor anses for paatrængende nødvendigt, at Bygningens Hovedfacade og de tvende Gavle underkastes en grundig Hovedstandsættelse.