

lagene at bøde paa forskellige Forstyrrelser i Bygningens oprindelige Konstruktion, til Dels foranledigede ved, at der ved Omordninger i Palæets Indre er borttaget flere af de bærende indvendige Skillerum, uden at Bjælkelagene som Erstatning herfor paa anden Maade havde faaet en tilstrækkelig Understøttelse, ligesom ogsaa tilshieladende solide Skillerum viste sig gennemhullede af successtvt anbragte Døraabninger, medens paa den anden Side Bjælkelagene paa forskellige Steder vare belastede med tilkomne murede Skillerum, hvilende paa Jernkramper mellem Bjælkerne eller paa selve Gulvbrædderne, hvorfor der i Tidens Løb er fremkommet stærkt tøjnefaldende Sænkninger. Det har derhos viist sig, at Træværket paa flere Steder var angrebet af Svamp, og at i Kælderen alle ældre Bræddegulve og Underlag samt Bindingsværket i flere Skillerum vare op-raadnede, samt at Kælderen var saa fugtig, at den i sin hidtidige Tilstand maatte anses for absolut uskiftet til Beboelse; endvidere har det været nødvendigt at foretage en Om-muring af samtlige Skorstenør, da disse vare indrettede paa en mod Brandanordningerne stridende Maade og i høj Grad brandfarlige. Afset fra Afhjælpningen af de ommeldte Mangler, vil Palæets Iudretning til Beboelse kræve omfattende Istandsættelsesarbejder, ÷ ifr. vedlagte Beskrivelse og Overslag med tilhørende Planer, hvorefter Udgifterne udgøre 227,779 Kr. 03 Ø.

Foruden de i Beskrivelsen og Overslaget ommeldte Arbejder har det derhos været nødvendigt at foretage en Istandsættelse og delvis Ombygning af Staldbygningen og Vognremisen; tvende Skorstenør ere saaledes blevne nedbrudte til Grunden, Ventilationskanaler førte op gennem Bygningen, Spiltouge, Krybber og Brolægning i Stalden m. v. fornyede, Gas- og Vandledning forandrede og nogle nye inlagte. Trappeopgangen til 1ste Sal er forandret, Karle- og Selesamre samt Joderloft m. m. istandsatte og en ny Gødningegrube af Beton anbragt i Gaarden, hvorhos der er etableret Kloafsløb fra Stalden. Udgifterne herved have udgjort et Beløb af 17,832 Kr. 53 Ø., saaledes at de samlede Udgifter ved Palæets Istandsættelse ville andrage 245,611 Kr. 56 Ø., hvilket Beløb herved søges bevilget.

ad 5. Af det ved Finansloven for Finansaaret 1897—98 til udvendig Maling og Efterlym af Vinduer, Døre og Porte i Frederik VI.s Palæ paa Amalienborg bevilgede Beløb af 3,100 Kr. er der i det nævnte Finansaar itkun kommen til Udbetaling et Beløb af 301 Kr. 07 Ø.

Restbeløbet, 2,798 Kr. 93 Ø., søges herved genbevilget.

ad 6. a. Beløbet fremkommer saaledes:

Ved Tillægsbevillingsloven for Finansaaret 1897—98 blev der til Istandsættelse af Sorgenfri Slot, forinden dette i Medfør af Lov Nr. 11 af 4de Februar d. A. over-leveredes til Hans kongelige Højhed Prins Christian, bevilget et Beløb af 111,413 Kr. 18 Ø. Heraf kom der imidlertid i det nævnte Finansaar itkun til Udbetaling et Beløb af 97,469 Kr. 89 Ø. Restbeløbet udgør altsaa..... 13,943 Kr. 29 Ø.

Det har imidlertid viist sig, at Udgifterne ved Slottets Istandsættelse ikke have kunnet holdes inden for de Rammer, der angives ved det til Grund for den ovennævnte Bevilling liggende Overslag. Kort forinden Slottet skulde tages i Brug, rev saaledes en Storm den gamle Blitbællægning paa Hovedbygningens Tag løs og det viste sig da, at hele Afbindingen under Taget var saa raadden, at Søm ikke kunde saa Fæste i den. En fuldstændig Omdækning af Taget maatte derfor foretages. Omkostningerne herved have udgjort et Beløb af..... 4,056 — 78 —

Endvidere har det været nødvendigt at lade foretage omfattende Ommuringer ved Skorstenene, der under Udførelsen af de projekterede Arbejder viste sig at være af en langt mere brandfarlig Bestaafenhed, end antaget, hvorhos Indlægningen af Vvs- og Vandledninger nødvendigjorde en Mangfoldighed af Gennembrydninger med paafølgende Efterarbejder over hele Slottet, ligesom ogsaa de ydre Stentrapper, der vare aldeles forvitrede, maatte fornyes. Disse og lignende Arbejder i Forbindelse med en stigende Arbejdsløn og et forceret Arbejde i en fugtig, regnfuld Vinter, der nødvendigjorde stadig Fyring i alle Lokaler, have medført en Overstridelse af det oprindelige Overslag med et Beløb af..... 10,099 — 04 —

Alt overføre... 28,099 Kr. 11 Ø.