

fring Trappegangenes Afstater i Stedet for at være fordelte hen ad en lys og luftig Korridor; i Kælderetagen i den samme Bygning findes Sygehusets Køkken med tilhørende Økonomilokaler og flere Beboelseslejligheder for Sygehusets gifte Funktionærer, hvad der paa flere Maader medfører Gene for Sygestuerne.

Sygestuernes Belægning er paa Grund af Pladsens Knaphed navnlig om Sommeren jævnlig meget stærk; der maa normeres et saa stort Sengeantal paa Sygestuerne, at Lufrumfanget pr. Seng gennemsnitlig kun udgør 708 Kubikfod, medens henved det dobbelte nu anses for passende. Sygestuerne er tillige alt for lave og mørke.

Mangel af Centralvarmeapparater og af kunstig Ventilation medfører en meget uregelmæssig Opvarmning og Luftfornæelse af Sygestuerne, Vinduestrøel fra de store Trækruder ved en Del af Sygestengene, samt Støj og Røg ved Raskelovnenes Pasning.

Der mangler Dagstuer til Ophold for Patienter, som ere oven Senge, og som derfor maa henvises til den snævre Sygehusgaard, naar de kunne gaa ude, og Vejret tillader det; ellers maa de opholde sig paa Sygestuerne.

Der mangler næsten ganske mindre Stuer til Observation eller Isolation af Patienter, som kunne forarsage Overførelse af Smitte eller medføre Uro og Bøvær for andre syge.

Den for nogle Aar siden indrettede Operationsstue er navnlig paa Grund af Mangel paa Plads i flere Henseender ufuldkommen.

Den smalle, til alle Sider af Bygninger omgivne Sygehusgaard, hvis Luft fyldes med Uddunstninger fra Beboelseslejligheder, Sygestuer, Sygehusets Køkken og Badstue og med Støv fra Udbankningen af Mundvandsfuger og Sengeklæder, afgiver kun et daarligt Opholdssted for Patienter, der skulle færdes i den fri Luft, og en slet Lufttilbede for de mod den vendende Sygestuer. Den største Del af Pladsen er desuden om Sommeren optagen af de Døckerste Sygetelte, der hvert Aar maa opstilles for at bøde paa den manglende Plads i Sygestuerne, og som dels indfrænte Patienternes Opholdsplads utilbørligt, dels bidrage sit til at forurene Luften i Gaarden. Dertil kommer, at al Trafik og Vognfærdsel maa gaa gennem denne Gaard (Sygevoogne, Arbejdsvoogne, Dagrenovations- og Latrinvoogne m. m.).

Sygeplejerskerne Bærelser ere meget smaa og der mangler ganske Boliger for Sygehusets Tjenestepiger.

Der findes kun et meget utilstrækkeligt Optagelses- og Ventelokale for nyankomne Patienter, som derfor kun ufuldstændigt kunne underluges og ikke kunne faa det fornødne Kendskabsbad paa Stedet.

Økonomilokalerne m. m. (Køkken, Badstue, Bade, Depoter) ere i det hele altfor indfræntede og utilstrækkelige.

Dispensationsanstalten, der leverer Medicin ikke alene til Sygehuset men ogsaa til alle Garnisonens Afdelinger m. fl. samt Flaaden, har altfor indfræntet Plads.

Det for nogle Aar siden i 2 meget smaa Rum oprettede bakteriologiske Laboratorium har ligeledes altfor utilstrækkelig Plads til det Aar for Aar stigende Antal af Undersøgelser. Til andre af den nyere Tids Undersøgelser, hvortil der nu fordrer det fornødne Apparat paa ethvert større Hospital, saaledes navnlig et kemisk-analytisk Laboratorium og et Lokale til Undersøgelse med Røntgenstråler, har det været aldeles umuligt at staffe Plads.

De en Del af Sygehusets Funktionærer tilbedte Boliger i Kælderetagen ere lidet stiktede til Beboelse, fugtige og mugne, og der er flere Gange paavist skadelig Indflydelse paa deres Beboeres Sundhed.

#### b) Søetatens Hospital i Fredericiagade.

Endnu slettere ere Forholdene her, navnlig i Betragtning af, at dette Hospital maa benyttes som Epidemihygehus for Garnisonen og Søværnet. Medens de omliggende Bygninger tidligere vare lave Nyboderhuse, ligger Hospitalet nu omgivet af høje Bygninger midt i et tæt befolket Bykvarter og medfører saaledes Fare for smitsomme Sygdommes Forplantelse til Omgivelserne, samtidig med at det selv savner fri Lufttilførsel.

Bygningsindretningen af dette Hospital strider ganske imod, hvad der nu kræves af et Epidemihygehus. I Stedet for at fordeles i særskilte Pavilloner maa Patienterne med de forfællige Arter smitsomme Sygdomme alle anbringes i to Etager af den samme Bygning i Sygestuer, hvis Døre vende ud mod de 3 for et Komplet af Stuer fælles Trappengange; mindre Observations- og Isolationsstuer kunne ikke stilles til Raadighed.

Hospitalets 108 Sengepladser vise sig jævnlig for ringe Antal, og man maa da ty til Døckerste Telte, der opstilles paa Hospitalets indfræntede Gaardsplads, hvorved dennes Benyttelse til Ophold for Rekonvalescenter forhindres.