

fortere eller længere Tids Benyttelse anses for at være bleven saa inficeret, at den kunde rumme Smittefare for det øvrige Hospital.

Den indeholder 4 Sygestuer hver til 1 Seng samt alle for Plejen nødvendige Lokalteter, og den er tænkt opvarmet ved Damp.

3. Administrationsbygningen (se Plan IV).

Denne Bygning er ligeledes tænkt indrettet med en god, dog kun 4 Alen høj, Underbygning, hvis Gulv paa den ene Side ligger ca. $\frac{3}{4}$ Alen under Jordlinien, paa den anden omtrent i denne samt med 2 Etager af 5 Alens Højde. Men den er tillige udstyret med en rummelig Loftsetage, for hvilken der er god Anvendelse til Depoter samt til Pulter- og Tørrerum m. v.

Som det fremgaar af Planerne, findes i Underrummene, foruden Boliger til forskellige gifte, underordnede Funktionærer, tvende Konsultationslokaler, hvortil der er Afgang direkte fra Bærstet, og hvortil dettes Lægevagtstation altsaa paa denne Maade flyttes. Agangen til Hospitalet vil herfra være saa bekvem som muligt.

I Stueetagen findes tvende Konsultationslokaler med bekvem Afgang saavel til Bærstet som til Hospitalet; de tænkes tillige anvendte til forskellige kliniske Undersøgelser. Endvidere Kontor med Forvarelse for Sygehusets Chef, de fornødne Kontorlokalteter, et Biblioteksværelse, et enkelt disponibelt Rum samt Bolig for en ugift Læge.

Paa 1ste Sal er indrettet gift Bolig for Hospitalets Inspektør, 2 Boliger for ugifte Læger samt et mindre Forsamlingsrum for disse.

Bygningen tænkes opført som grundmuret uden særlige Konstruktioner i nævneværdig Udstrækning samt opvarmet ved Raskelovne.

4. Økonomibygningen (se Plan IV).

Med Undtagelse af Kælderrum i mindre Udstrækning, hvilke staa i Opvarmningens og Ventilationens Tjeneste, er denne Bygning indrettet med 2 Etager samt en rummelig Loftsetage til lignende Formaal som ovennævnte.

I Stueetagens mindre Halvdel er indrettet Køkkenafdelingen med Tilbehør, i den større Halvdel Kasseriet med nødvendige Lokalteter. Gulvet hæves ca. $\frac{1}{2}$ Alen over Terrainet, og Etagehøjden er 6 Alen undtagen i det over Kælderrummet værende Parti, hvis Gulv man har været nødsaget til at hæve 1 Alen, for at skaffe den fornødne Højde til Varmeapparater m. m. i Kælderens.

Paa 1ste Sal, hvis Højde er $4\frac{3}{4}$ Alen, er henlagt Reparationsværksted, Boliger for en Del ugift Personale samt tvende Spisestuer for underordnede Funktionærer. Det har været magtpaaliggende at indrette Etagen med Afskillelsen af de tvende Røn for Dje.

Konstruktioner og Udstyrelse er tænkt iværksat som ved det tidligere udarbejdede Projekt, og Opvarmningen foregaar ved Damp.

5. Vighus og Vognremise (se Plan IV).

Bygningen indeholder 1 mindre Vigtue, 1 Obduktionsstue og et lille Laboratorium samt et Rum stort nok til at indeholde 1 Sygevogn, 1 Arbejdsvogn og et Par mindre Vogne.

Med Undtagelse af, at der i Vigtuen med tilhørende Lokalteter vil blive truffet de sanitære Foranstaltninger, som maa kræves i lige Rum, giver denne Bygnings Konstruktion og Udstyrelse ikke Anledning til særlig Omtale.

6. Kedelhus (se Plan IV).

For at opnaa, at Varmebladernes Kondensationsvand af sig selv kan løbe tilbage til Kedlerne, bør disses Beliggenhed i Terrainet være saa lav, som Omstændighederne tillade det. Af Hensyn til Faren for Grundvandets Indtrængning med heraf følgende store Ulemper kan Kedelhusets Gulv ikke lægges lavere end angivet paa Tegningen, i Note 3. Hvorvidt denne Dybde vil vise sig tilstrækkelig til Fødning med Kondensationsvand uden mekaniske Hjælpemidler lader sig ikke nu med Bestemthed af-