

kring Trappegangenes Afsatser i Stedet for at være fordelte hen ad en lys og luftig Korridor; i Kælderetagen i den samme Bygning findes Sygehusets Køkken med tilhørende Økonomilokaler og flere Beboelseslejligheder for Sygehusets giste Funktionærer, hvad der paa flere Maader medfører Gene for Sygestuerne.

Sygestuernes Belægning er paa Grund af Bladsens Knaphed navnlig om Sommeren jævnlig meget stærk; der maa normeres et saa stort Sengeantal paa Sygestuerne, at Lustrumfanget pr. Seng gennemsnitlig kun udgør 708 Kubikfod, medens herved det dobbelte nu anses for passende. Sygestuerne er tillige alt for lave og mørke.

Mangel af Centralvarmeapparater og af kunstig Ventilation medfører en meget uregelmæssig Opvarmning og Luftfornæelse af Sygestuerne, vinduestræl fra de store Trækruder ved en Del af Sygefengene, samt Støj og Røg ved Kaffelovnenes Påsning.

Der mangler Dagstuer til Ophold for Patienter, som ere oven Senge, og som derfor maa henvises til den snevre Sygehusgaard, naar de kunne gaa ude, og Vejret tillader det; ellers maa de opholde sig paa Sygestuerne.

Der mangler næsten ganske mindre Stuer til Observation eller Isolation af Patienter, som kunne forårsage Overførelse af Smitte eller medføre Uro og Besvær for andre syge.

Den for nogle Aar siden indrettede Operationstue er navnlig paa Grund af Mangel paa Blads i flere Henseender ufuldkommen.

Den smalle, til alle Sider af Bygninger omgivne Sygehusgaard, hvis Luft fyldes med Uddunstninger fra Beboelseslejligheder, Sygestuer, Sygehusets Køkken og Badstue og med Støv fra Udbankningen af Mundrengsager og Sengekæder, afgiver kun et daarligt Opholdssted for Patienter, der skulle færdes i den fri Luft, og en slet Luftkilde for de mod den vendende Sygestuer. Den største Del af Bladsen er desuden om Sommeren optagen af de Døckerste Sygetelte, der hvert Aar maa opstilles for at bøde paa den manglende Blads i Sygestuerne, og som dels indstrænkede Patienternes Opholdsplads utilbørligt, dels bidrage sit til at forurene Luften i Gaarden. Dertil kommer, at al Trafik og Vognfærdsel maa gaa gennem denne Gaard (Sygebogne, Arbejdsbogne, Dagrenovations- og Latrinbogne m. m.).

Sygeplejerskernes Værelser ere meget smaa og der mangler ganske Boliger for Sygehusets Tjenestepiger.

Der findes kun et meget utilstrækkeligt Optagelses- og Ventelokal for nyankomne Patienter, som derfor kun ufuldstændigt kunne undersøges og ikke kunne faa det fornødne Renselsesbad paa Stedet.

Økonomilokalerne m. m. (Køkken, Badstue, Bade, Depoter) ere i det hele altfor indstrænkede og utilstrækkelige.

Dispensationsanstalten, der leverer Medicin ikke alene til Sygehuset men ogsaa til alle Garnisonens Afdelinger m. fl. samt Flaaden, har altfor indstrænktes Blads.

Det for nogle Aar siden i 2 meget smaa Rum oprettede bakteriologiske Laboratorium har ligeledes altfor utilstrækkelig Blads til det Aar for Aar stigende Antal af Undersøgelser. Til andre af den nyere Tids Undersøgelser, hvortil der nu fordres det fornødne Apparat paa ethvert større Hospital, saaledes navnlig et kemisk-analytisk Laboratorium og et Lokale til Undersøgelse med Røntgenstråler, har det været aldeles umuligt at skaffe Blads.

De en Del af Sygehusets Funktionærer tilbelte Boliger i Kælderetagen ere libet stiftede til Beboelse, fugtige og mugne, og der er flere Gange paavist skadelig Indflydelse paa deres Beboeres Sundhed.

b) Sætatens Hospital i Fredericiagade.

Endnu slettere ere Forholdene her, navnlig i Betragtning af, at dette Hospital maa benyttes som Epidemisygehus for Garnisonen og Søværnet. Medens de omliggende Bygninger tidligere vare lave Ryboderhuse, ligger Hospitalet nu omgivet af høje Bygninger midt i et tæt befolket Bykvarter og medfører saaledes Fare for smitsomme Sygdommes Forplantelse til Omgivelserne, samtidig med at det selv savner fri Lufttilførsel.

Bygningsindretningen af dette Hospital strider ganske imod, hvad der nu kræves af et Epidemisygehus. I Stedet for at fordeles i særskilte Pavilloner maa Patienterne med de forskellige Arter smitsomme Sygdomme alle anbringes i to Etager af den samme Bygning i Sygestuer, hvis Døre vende ud mod de 3 for et Komplet af Stuer fælles Trappegange; mindre Observations- og Isolationsstuer kunne ikke stilles til Raa-dighed.

Hospitalets 108 Sengepladser vise sig jævnlig for ringe i Antal, og man maa da ty til Døckerste Telte, der opstilles paa Hospitalets indstrænkede Gaardsplads, hvorved demnes Benyttelse til Ophold for Rekonvalescenter forhindres.