

ad 2. Samme Beløb som for Finansaaret 1900—01.

### Odense Slotshave.

Vandafgift til Odense Kommune for Vandforsyning til Dammen i Slotshaven. 100 Kr.

Samme Beløb som for Finansaaret 1900—01.

Til II. F. 3. Det til ekstraordinære Arbejder opførte Beløb af 22,974 Kr., agtes anvendt paa følgende Maade.

1. Istandsættelse og delvis Fornyelse af Hegnet mellem Rosenborg Lyshave og Kronprinsesjegade, første Bidrag .....	7,000 Kr.
2. Fornyelse af Indhegningen om Blomsterhaven ved Frederiksberg Slots Landstabsgartneri .....	3,398 —
3. Hovedreparation af Tæge og Bygninger i Fasangaarden .....	4,251 —
4. Hovedistandsættelse og Regulering af den saakaldte Ubrideralle ved Fredensborg Slotshave .....	1,570 —
5. Indlægning af Barmeapparater, Fornyelse og Reparation af Møstbænke og Drivkæsevinduer samt Ombygning af Plante- og Materialsture ved Sorgenfri Slots Landstabsgartneri .....	3,397 —
6. Omlægning af Kirkestien ved Sorgenfri Slot m. m. ....	2,358 —
Uforudsete Udgifter .....	1,000 —

22,974 Kr.

ad 1. Beløbet var optaget paa Finanslovsforslagene for 1899—1900 og for 1900—01, men blev ikke bevilget

Da det imidlertid vedblivende maa anses for ønskeligt, at de ommeldte Arbejder bringes til Udførelse, er Forslaget her genoptaget.

ad 2. I Stedet for det nuværende Træhegn, der er brøstfældigt, og derfor maa erstattes med et nyt, foreslaas anbragt en Indhegning af Jern, da en saadan er mere varig og vil kunne opnaa et mere dekorativt Udseende.

÷ Udgifterne hertil ville, jfr. det i Uffkrift vedlagte Tilbud, beløbe sig til 3,398 Kr.

ad 3. Fasangaarden i Frederiksberg Have er i flere Henseender saa medtaget af Vælde, at det maa anses for nødvendigt at undertaste den en Hovedreparation. De i denne Anledning fornødne Arbejder, der navnlig ville komme til at bestaa i Fornyelse af Hovedbygningens Tegltag og Loftsgulv, Istandsættelse af Tagrender og Rømløbsrør, Oppudsning af Facaderne, Istandsættelse og Maling af Døre og Vinduer samt delvis Ombygning af Materialbygningen, ville, jfr. vedlagte Overslag, medføre en Udgift af 4,251 Kr.

÷ ad 4. For at aflede Fugtigheden fra denne Alle, der er stærkt befærdet, maa en Regulering af samme finde Sted og nyt Vejmateriale paasøres. Omkostningerne herved ere anslaaede til 1,570 Kr.

ad 5. Af Beløbet agtes 400 Kr. anvendt til Indlægning af Barmeapparater i det store Koldhus, hvor der for Tiden kun findes en kassabel Kaffeovn, samt i en Jerstentkæse, hvor der intet Barmeapparat er, 903 Kr. vil medgaa til en Fornyelse af en Del ubrugelige Møstbænkvinduer og Reparation af Drivkæsevinduer, medens Resten, 2,094 Kr. agtes anvendt til Opførelse af nye Plante- og Materialsture i Stedet for de nuværende, der paa Grund af Vælde ere i aldeles ubrugbar Stand.

÷ Overslag med tilhørende Plan over de projekterede Sture følger hoslagt.

ad 6. Den paa Sorgenfri Slots Terrain beliggende saakaldte „Kirkesti“ fører umiddelbart forbi forskellige af de til Slottet hørende Bygninger og adskille disse fra de øvrige Slotsbygninger, saaledes at uvedkommende herfra uhindret kunne forstæffe sig Udgang til en Del af Bygningerne. For at raade Bod paa de heraf flydende Ulemper foreslaas det at forlægge Stien saaledes, at denne, som viist paa hosløgende Plan, føres i en Bue uden om Slottets Bygninger. Udgifterne hertil samt til forskellige i Forbindelse hermed staaende mindre Arbejder, derunder Anbringelse af Hegn, ville udgøre 2,358 Kr.