

Udgiften fordeles sig saaledes:

	Kr.
Forberedende Arbejder, Forandring ved Taarnets Overdel og Etablering af et midlertidigt Fyr .....	5,000.
Lanterne med Spejlglasruder .....	7,000.
Fyrapparat med Told og Fragt .....	26,000.
Tilfammen...	38,000.

hvoraf 10,500 Kr. søges som 1ste Bevilling.

Til 7. Til et nyt Reservecyrsfib.

Af de 13 Fyrsfibe, der nu have til Udstationering paa 11 Fyrsfibsstationer, ere de to ældste fatte i Bandet henholdsvis i 1851 og i 1854. Disse to Fyrsfibe kunne med rimelig Udgift endnu kun holdes tjenstdygtige i nogle faa Aar. Det vil derfor være nødvendigt nu at paabegynde Bygningen af et Reservecyrsfib. Det er nemlig absolut nødvendigt at have to Fyrsfibe flere end der er Fyrsfibsstationer, idet der maa gøres Regning paa, at eet Fyrsfib kan være under Reparation, og at eet da maa have klar til hurtig Udlægning, hvis et af de udstationerede Fyrsfibe skulde faa Havari af en eller anden Art. Paa Grund af de højere Materialpriser er Overslagssummen 5,000 Kr. højere end Summen 198,000 Kr., der i 1892—1893 bevilgedes til det senest byggede Fyrsfib.

Udgiften fordeles sig saaledes:

	Kr.
Sfib med Tilbehør og Dampsil .....	128,000.
Sirenemaskiner med Tilbehør .....	36,000.
Lanterne og Fyrapparat .....	16,000.
Højeapparat .....	1,500.
Fortøjning og Anker .....	13,500.
Inventar, Værktøj og uforudsete Udgifter .....	8,000.
Tilfammen...	203,000.

hvoraf 105,000 Kr. søges som 1ste Bevilling.

Til 8. Til et Taagesignalapparat til Kronborg Fyr.

I 1879 anbragtes paa Kronborgpynten ved Kronborg Fyr et Taagesignalapparat, der blev drevet af en lille kalorisk Maskine, som til Forsøg var forfærdiget her i Landet. Smidlertid viste det sig, at det ikke var muligt at faa Maskinen til at funktionere tilfredsstillende, og den erstattedes da med et Haandkraftstaagehorn. Fra de søførende har der ofte været klaget over, at dette Taagesignal er meget for svagt paa et saa vigtigt Sted, og da det maa indrømmes, at disse Klager ere berettigede, søges nu de nødvendige Midler til Anbringelsen af et kraftigt Taagesignalapparat paa Kronborgpynten. Ved Kronborg Fyr er der nu kun to Fyrbetjente, hvorfor Personalet, naar der anbringes et kraftigt Taagesignal, drevet med Maskinkraft, maa forøges, og da Taagesignalet ikke kan anbringes ved selve Fyret, som er opstillet i et af Slotstaarnene, maa der under Taage gaas selvstændig Vagt baade ved Fyret og ved Taagesignalet. Personalet foreslaas derfor forøget med en Fyrsasser, og med en Medhjælper, der træder til under Taage. Fyrsasseren foreslaas lønnet med 660 Kr. aarlig, og da der ikke kan gives ham Bolig ved Fyret, foreslaas det at give ham en Bolig-godtgørelse af 240 Kr. aarlig. Medhjælperen foreslaas lønnet med 300 Kr. aarlig, hvilken Sum er opført under Konto II. B. a. „Assistance ved Fyr med 2 og 3 Betjente“.

Udgiften fordeles sig saaledes: