

	Overført...	43,988 Kr. 02 Ø.	
5. Kronborg Slot:			
a. Til Brolægning m. m. af Slotsgaarden.....	29,990	—	—
b. Til forfællige Standsfættelsesarbejder.....	552	—	53 —
6. Odense Slot:			
Til Afhjælpsning af Svampstade.....	1,150	—	" —
7. Amtmandsboligerne:			
a. Til Standsfættelsesarbejder ved Amtmandsboligen paa Nalsborg Slot.....	3,194	—	35 —
b. Til Standsfættelsesarbejder ved Standerborg Amtmandsbolig	307	—	" —
c. Til Standsfættelsesarbejder ved Ribe Amtmandsbolig.....	250	—	" —
d. Til Anbringelse af en Reservetrappe i Ribe Amtmandsbolig	500	—	" —
e. Til Anstæffelse af en Kobber-Bastefedel til Brug i Amtmandsboligen paa Bornholm.....	175	—	" —
		80,106	Kr. 90 Ø.

ad 1 a. Af det ved Finansloven for Finansaaret 1899—1900 til Standsfættelse af Façaden paa Christian den VII.s Palæ paa Amalienborg bevilgede Beløb af 27,000 Kr. er i det nævnte Finansaar ingen Del kommen til Udbetaling, hvorfor Beløbet herved søges genbevilget.

ad 1 b. Under Standsfættelsesarbejderne ved Façaden paa Christian den VII.s Palæ har det vist sig, at Fodrenderne paa Pavillonen mod Frederiksgade ere i en saa daarlig Stand, at en Reparation ikke med Fordel lader sig udføre. Det vil derfor være nødvendigt at lade disse forny, ligesom et Efterhyn og en delvis Fornøjelse af Tagbeklædningen og Fodrenderne paa Portfløjen maa foretages. De hermed forbundne Omkostninger ville ifølge hoslagte Overslag udgøre et Beløb af 1,525 Kr., der herved søges bevilget. —

ad 2. Ved Finansloven for Finansaaret 1899—1900 blev der til Indretning af Værelser for Tjenestebetjentene i Tagetagen af det af Hans kongelige Højhed Kronprinsen beboede Palæ paa Amalienborg bevilget et Beløb af 6,870 Kr. Heraf er der i det nævnte Finansaar ingen Del kommen til Udbetaling, hvorfor Beløbet herved søges genbevilget.

ad 3. Ved Finansloven for Finansaaret 1900—01 blev der til Arbejder ved Skorfstenene i Midten af Bernstorff Slots vestre Del bevilget et Beløb af 5,507 Kr. Under Arbejdernes Udførelse viste det sig imidlertid, at det for at bringe Skorfstenene og Røgrørene i denne Del af Slottet i Overensstemmelse med Brandpolitilovens Fordringer var nødvendigt at lade iværksætte forfællige til Dels ret omfattende Arbejder, som det ikke havde været muligt at forudse ved Udarbejdelsen af det til Grund for den nævnte Bevilling liggende Overslag. Disse Tillægsarbejder i Forbindelse med de stærkt stigende Arbejds lønninger og Materialpriser have medført, at den givne Bevilling er bleven overfreden med et Beløb af 1,756 Kr. 26 Ø., hvilket Beløb herved søges efterbevilget.

ad 4 a. Af det ved Tillægsbevillingsloven for Finansaaret 1899—1900 til Afhjælpsning af Svampstade m. m. paa Fredensborg Slot bevilgede Beløb af 819 Kr. 26 Ø. er i det nævnte Finansaar ingen Del kommen til Udbetaling, hvorfor Beløbet herved søges genbevilget.

ad 4 b. Da Stuararbejdet paa Loftet over den øverste Del af Ruppelsalen paa Fredensborg Slot paa flere Steder havde løsnet sig, saaledes at Nedstyrning maatte befrygtes, har det været nødvendigt straks at lade foretage de i saa Henseende fornødne Standsfættelsesarbejder. Hertil er medgaaet et Beløb af 752 Kr. 50 Ø., der herved søges efterbevilget.

ad 4 c. Under Hoffets og detses talrige Gæsters Ophold paa Fredensborg Slot i Sommeren 1900 viste det sig, at det til Slottet hørende Vaskeri ved Cærom Sø ikke var i Stand til ved Hjælp af det tilstedeværende af Velde og Slid medtagne Materiel at