

Ann. til § 2: Domæneindtægter.

Syldepibehus i Danstrup Hegn under samme Distrikt. Den nuværende Brønd ved Skovløberstedet giver ikke Vand, og da den er sat af Kampesten, vil den ikke kunne fordybes. Det maa derfor anses for nødvendigt, at der graves en ny Brønd til Stedet.

1,033 Kr. 75 D. til Opførelse af et nyt Udhus ved Skovløberstedet Bassehus ved Ragerup Overdrev under 4de Kronborg Distrikt. Det nuværende Udhus, der er Brugerens Ejendom, er i en saa daarlig Tilstand, at det ikke længer kan benyttes, og det foreslaas derfor for Statskassens Regning at opføre et nyt Udhus som Tilbehør til Tjenesteboligen, indeholdende Brændehus og Vognport, Heste- og Kostald, Kalve- og Svinehus samt Hønsehus.

Plan og Overflag vedlægges. ÷

7,459 Kr. 67 D. til Opførelse af en ny Staldlænge ved Skovridergaarden Østrup paa 5te Kronborg Distrikt. Den nuværende Staldlænge ved Skovridergaarden er i en meget daarlig og for Kreaturbefætningen skadelig Tilstand, og da det ikke kan anses for hensigtsmæssigt at foretage nogen Istandsættelse af den nuværende Bygning, foreslaas det at opføre en ny Staldlænge efter vedlagte Plan og Overflag. — ÷ Da Brugeren har paataget sig af egne Midler at anvende betydelige — til ca. 6,000 Kr. anslaaede — Bekostninger paa en i Sommeren 1900 under Tilsyn af vedkommende Bygningsinspektør stedfindende nødvendig Ombygning af Skovridergaardens Stuehus, maa det anses for billigt, at den til Opførelse af en ny Staldlænge ved Gaarden medgaaende Udgift afholdes af Statskassen, saaledes at der ikke paalægges Embedet Andel i Udgiften som Byggelaan.

427 Kr. 45 D. til Opførelse af et Svinehus ved Skovfogedstedet Maarum paa samme Distrikt. Ved Stedet findes ingen Svinestald, og det foreslaas derfor, at en saadan opføres i Henhold til vedlagte Overflag og Plan; da den paagældende Bygning er sædvanligt Tilbehør til deslige Tjenestesteder, maa det derhos anses for billigt, at Statskassen afholder hele Udgiften ved Byggearbejdet, saaledes at der ikke paalægges Tjeneren nogen Andel i Udgiften ved Byggelaan.

765 Kr. til Opførelse af et nyt Materialhus ved 5te Kronborg Distrikt i Stedet for det nuværende, der er gammelt og brøstfældigt og ikke vil kunne istandsættes.

Overflag og Beskrivelse vedlægges. ÷

220 Kr. til Gravning af en Brønd af anslaaet Dybde 15 Al. ved Arbejderboligen Tumlingehus paa samme Distrikt. Ved den nævnte Arbejderbolig findes ingen Brønd, og det maa derfor anses for nødvendigt, at der tilvejebringes en saadan.

2,458 Kr. til Opførelse af et nyt Stuehus til Hegnsmandsstedet Billedamshus paa 6te Kronborg Distrikt. Da det nuværende Stuehus er meget brøstfældigt og en Istandsættelse ikke vil kunne betale sig, vil det være nødvendigt, at der opføres et nyt Stuehus.

Overflag og Plan vedlægges. ÷

300 Kr. til Gravning af en ny Brønd ved Skovløberstedet Bræstevangshus under 1ste Frederiksborg Distrikt. Den til nævnte Tjenestested hørende Brønd, der er sat af Kampesten, er begyndt at falde sammen og holder ikke Vand i den tørre Aarstid. Tilvejebringelsen af en ny Brønd til Stedet maa derfor anses for nødvendig.

470 Kr. til Byggearbejder ved Skovløberstedet Rødeporthus i Løkketøb Hegn under Hørsholm Distrikt. I Stedet findes kun 2 Stuer, og Kostalden støder lige op til Køkkenet, hvilket bevirker, at Fugtigheden fra Stalden trænger ind i Køkkenet og opfylder dette med Stank og uren Luft. Det foreslaas derfor, at der bygges 2 Jag til Udhuset tjenende til Staldrum, hvilket Arbejde tilligemed nogle mindre Forandringer ved Udhuset anslaaes til 250 Kr. Den nuværende Kostald foreslaas derhos forandret til et Værelse med nyt Loft og Gulv, hvilket i Forbindelse med Anskaffelse af en Næst Dør, Døre og Vinduer er anslaaet til 220 Kr., saaledes at den samlede Udgift ved Byggearbejderne kommer til at udgøre det ovenanførte Beløb af 470 Kr.

6,751 Kr. 21 D. til forskellige Byggearbejder ved Oplysningsmandsstedet i Kongelunden under 1ste Københavns Distrikt, nemlig dels Opførelse af et nyt Udhus, dels Tækning af Stuehuset med Falstag, dels endelig Indretning af et Loftsværelse i Stuehuset, alt i Henhold til vedlagte Overflag og Plan. Det nuværende Udhus, der er opført af Bindingsværk, er i en meget daarlig Tilstand, idet Bjælkerne ere op-raadnede og ødelagte af Rotter, ligesom Taget, der er af Straa, er umuligt at