

Det forudsættes, at de til Vedligeholdelse, Skatter, Rengøring, Brandvæsen, Belysning og Opvarmning opførte Summer blive i Lighed med, hvad der tidligere har fundet Sted, bevilgede under eet, saa at der kan overføres paa en Bygning, hvad der spares paa en anden.

#### ad 1. Christiansborg Slot.

Det til Hovedstandsættelsesarbejder opførte Beløb af 32,734 Kr. agtes anvendt paa følgende Maade:

	Kr.
a. Istandsættelse og Udfaltering af Gulbet i nordre Buegang .....	6,160.
b. Istandsættelse og Udfaltering af Gulbet i søndre Buegang .....	6,992.
c. Brolægning af de mellem henholdsvis nordre og søndre Sidebygning paa den ene Side og Frederiksholms Kanal, paa den anden Side beliggende Arealer samt Ordning af Vandafsløbsforholdene samme Steds .....	19,582.
	32,734.

ad a.—c. Beløbene vare opførte paa Finanslovforslaget for 1900—1901, men bleve ikke bevilgede. Da det imidlertid vedblivende maa anses for nødvendigt, at de ommeldte Arbejder bringes til Udførelse, ere Forslagene her genoptagne.

ad 10. Det af Hans kongelige Højhed Kronprinsen beboede Palæ paa Amalienborg.

Det til Hovedstandsættelsesarbejder opførte Beløb af 20,755 Kr. agtes anvendt paa følgende Maade:

	Kr.
a. Istandsættelse af Sandstensdecorationerne paa Palæets Façade .....	19,895.
b. Fornyelse af Flisebeklædningen over Krybberne i den til Palæet hørende Hestestald .....	860.
	20,755.

ad a. Ved en af vedkommende Bygningsinspektør foretagen Undersøgelse af Sandstensdecorationerne paa Palæets Façade har det vist sig, at særlig Kapitælerne og Søjlerne paa Palæets Midtparti samt Vaserne og andre fremtrædende Dele over Balustraderne ere i en meget skrøbelig Tilstand og saa forvitrede, at Nedstyrtning kan befrygtes, hvorfor det vil være nødvendigt at lade foretage et Eftersyn af Façaden og erstatte de forvitrede Dele med nye.

Hertil vil medgaa det foreslaaede Beløb af 19,895 Kr.

ad b. I Anledning af en ved det aarlige Syn over Palæet fremkommen Udsættelse foreslaas det at lade Flisebeklædningen over Krybberne i den til Palæet hørende Hestestald forny, da den overalt er revnet i Glasuren; hertil vil medgaa et Beløb af 860 Kr.

#### ad 11. Christian VIII's Palæ paa Amalienborg.

Paa dette Palæ er Façadens Sandstensdecorationer ligesledes saa medtagne, at Eftersyn og delvis Fornyelse maa finde Sted.

Hertil vil medgaa et Beløb af 17,545 Kr.