

ad 2. Samme Beløb som for Finansaaret 1900—01.

Odense Slotshave.

Bandsafgift til Odense Kommune for Bandsforsyning til Danimen i Slotshaven 100 Kr.

Samme Beløb som for Finansaaret 1900—01.

Til II. F. 3. Det til ekstraordinære Arbejder opførte Beløb af 22,974 Kr., agtes anvendt paa følgende Maade.

- | | |
|--|------------|
| 1. Istandsættelse og delvis Fornyelse af Hegnet mellem Rosenborg Lysthave og Kronprinsessegade, første Bidrag | 7,000 Kr. |
| 2. Fornyelse af Indhegningen om Blomsterhaven ved Frederiksberg Slots Landsskabsgartneri | 3,398 — |
| 3. Hovedreparation af Tage og Bygninger i Fasangården | 4,251 — |
| 4. Hovedstandsættelse og Regulering af den saakaldte Udrideralle ved Fredensborg Slotshave | 1,570 — |
| 5. Indlægning af Varmeapparater, Fornyelse og Reparation af Mistbænke og Drivkassvinduer samt Ombygning af Plante- og Materialskure ved Sorgenfri Slots Landsskabsgartneri | 3,397 — |
| 6. Omlægning af Kirkestien ved Sorgenfri Slot m. m. | 2,358 — |
| Uforudsete Udgifter | 1,000 — |
| | 22,974 Kr. |

ad 1. Beløbet var optaget paa Finanslovsforslagene for 1899—1900 og for 1900—01, men blev ikke bevilget

Da det imidlertid vedblivende maa anses for ønskeligt, at de ommeldte Arbejder bringes til Udførelse, er Forslaget her genoptaget.

ad 2. I Stedet for det nuværende Træhegn, der er brøstfældigt, og derfor maa erstattes med et nyt, foreslaas anbragt en Indhegning af Fern, da en saadan er mere varig og vil kunne opnaa et mere dekorativt Udseende.

Udgifterne hertil ville, jfr. det i Afskrift vedlagte Tilbud, beløbe sig til 3,398 Kr.

ad 3. Fasangården i Frederiksberg Have er i flere Henseender saa medtaget af Ælde, at det maa anses for nødvendigt at underkaste den en Hovedreparation. De i denne Anledning fornødne Arbejder, der navnlig ville komme til at bestaa i Fornyelse af Hovedbygningens Tegtag og Loftsgulv, Istandsættelse af Tagrender og Redløbsrør, Oppudsning af Facaderne, Istandsættelse og Maling af Døre og Vinduer samt delvis Ombygning af Materialbygningen, ville, jfr. vedlagte Overslag, medføre en Udgift af 4,251 Kr.

ad 4. For at aflede Fugtigheden fra denne Ælde, der er stærkt befærdet, maa en Regulering af samme finde Sted og nyt Vejmateriale paaføres. Omkostningerne herved ere anslaaede til 1,570 Kr.

ad 5. Af Beløbet agtes 400 Kr. anvendt til Indlægning af Varmeapparater i det store Koldhus, hvor der for Tiden kun findes en kassabel Raffelovn, samt i en Ferskenkasse, hvor der intet Varmeapparat er, 903 Kr. vil medgaa til en Fornyelse af en Del ubrugelige Mistbænkvinduer og Reparation af Drivkassvinduer, medens Resten, 2,094 Kr. agtes anvendt til Udførelse af nye Plante- og Materialskure i Stedet for de nuværende, der paa Grund af Ælde ere i aldeles ubrugbar Stand.

Overslag med tilhørende Plan over de projekterede Skure følger hoslagt.

ad 6. Den paa Sorgenfri Slots Terrain beliggende saakaldte „Kirkesti“ fører umiddelbart forbi forskellige af de til Slottet hørende Bygninger og adfille disse fra de øvrige Slotshygninger, saaledes at uvedkommende herfra uhindret kunne forstaa sig Udgang til en Del af Bygningerne. For at raade Bod paa de heraf flydende Ulemper foreslaas det at forlægge Stien saaledes, at denne, som vist paa hosfølgende Plan, føres i en Bue uden om Slottets Bygninger. Udgifterne hertil samt til forskellige i Forbindelse hermed staaende mindre Arbejder, derunder Anbringelse af Hegn, ville udgøre 2,358 Kr.