

Overført... 41,147 Kr.

Kirkens 3 Indgangsdøre paa nyt Fundament med Fornyelse af nogle af Trinene. Da Tagrenderne ligge daarligt, maa disse nedtages og oprettes og Dele af samme fornyes, ligesom Nedløbsrørene maa forandres og forlænges, saaledes at de komme til at gaa ned i Brøndene.

Taget paa hele Kirken er meget daarligt og utæt, idet over Halvdelen af Tagstenene ere knækkede eller paa anden Maade beskadigede, hvorfor Taget trænger til at blive omlagt med Fornyelse af Tagsten m. m.

I alt... 41,147 Kr.

Til 9. b. 1. Som i Finansloven for 1905—06, jfr. Anmærkningerne til Forslaget (Rigsdagstidenden for 1904—05, Tillæg A., Sp. 1065—66) og Rigsdagstidenden for s. A., Tillæg B., Sp. 255—58 og 401—02, Nr. 88.

Til 9. b. 2. Som i Finansloven for 1905—06, jfr. Anmærkningerne til Forslaget (Rigsdagstidenden for 1904—05, Tillæg A., Sp. 1065—66).

Til 9. b. 3. og 4. Som i Finansloven for 1905—06.

Til 10. Kontoen er opført med samme ordinære Beløb som i Finansloven for 1905—06, jfr. Anmærkningerne til Forslaget (Rigsdagstidenden for 1904—05, Tillæg A., Sp. 1067—68).

Til 11. Som i Finansloven for 1905—06.