

Det vil være i høj Grad ønskeligt, at dette i kulturhistorisk Henseende enestaaende vigtige Arbejde fuldføres under Ledelse af de Mænd, som igennem et fireaarigt Arbejde hermed have erhvervet en Øvelse, Erfaring og Kendskab paa dette Omraade, som sikrer det den fuldtud ensartede Behandling, som det maa kræve. Hertil kommer, at det bør løses saa hurtigt som muligt, da mange af disse, paa Mark og i Eng liggende Fortidsminder ere særlig udsatte for Ødelæggelse og Udjævning ved at bringes under Ploven. De allerede nu vundne Resultater ere saa betydningsfulde med Hensyn til Forstaaelsen af Befæstningsvæsenets og Borgbygningens Udvikling i Middelalderen, at Museet meget ønsker at kunne tilendebringe Arbejdet i saa kort Tid, som muligt, saa meget mere som Hovedlederen af Arbejdet, Inspektør Hauberg, der selv personlig i Forening med yngre Kræfter foretager det meget møjsommelige Opmaalings- og Tegnearbejde, ikke paa Grund af sin Alder tør formodes i mange Aar at kunne paatage sig de dermed forbundne legemlige Anstrengelser. I Henhold til det anførte skal man meget anbefale den foreslaaede Fornylse af Bevillingen.

Til IV. C. 2. a. Som i Finansloven for 1905—06.

Til IV. C. 2. b. Det ordinære Beløb er opført som i Finansloven for 1905—06. Det ekstraordinære Beløb agtes i Henhold til Arkitektens Overslag anvendt til Istandsættelse af Slottets østre Ringmur, som fører fra Gaasetaarnet til Ormetaarnet, og som paa sin Yderside mangler Façadesten, hvorfor Murens Reyne er udsat for Regn og Frost og stadig forfalder mere og mere, endvidere til Istandsættelse af Vestsidens største halvrunde Taarn og Indersiden af Ringmuren mellem dette og det nord for liggende Halvtaarn.

Til IV. C. 2. c. Det ordinære Beløb er opført som i Finansloven for 1905—06. Det ekstraordinære Beløb agtes i Henhold til Bygningsinspektørens Overslag anvendt til Istandsættelse af Opsynsboligen og til mindre og uforudsete Sikrings- og Istandsættelsesarbejder ved Ruinen.

Til IV. C. 2. d. Samme ordinære Beløb som i Finansloven for 1905—06.

Til IV. C. 2. e. Beløbet er optaget i Henhold til et derom fra Direktøren for Nationalmuseets 2. Afdeling modtaget Andragende, i hvilket anføres, at Ejeren af Kalø Hovedgaard ikke blot har ladet de til hans Ejendom hørende Ruiner af Kalø Slot fredlyse, men desuden givet Tilsagn om at ville stille et Beløb af 500 Kr. aarlig i 5 Aar til Museets Disposition til Udbedring og Konservering af Slotsruinen, for saa vidt Staten ligeledes vil yde Bidrag i dette Øjemed.

Museet har derefter ladet foretage Opmaalinger og forskellige Undersøgelser og Udgravninger paa Slotsruinen, for derigennem at komme til Klarhed over Arbejdets formentlige Omfang og de dermed forbundne Udgifters Størrelse.

Efter de ved disse forberedende Arbejder foretagne Opmaalinger viser det sig, at Slotsruinens ca. 5 Fod tykke Ydermure, der danne en uregelmæssig Femkant, have en samlet Udstrækning af ca. 700 Fod, og at det sydøstlig i Slotspartiet staaende Taarn er ca. 28 Fod højt og ca. 38 Fod i Firkant. Fra Taarnets Vestside strækker sig en 136 Fod lang og 4 Fod tyk Mur mod Vest. Forskellige Forhøjninger i Terrænet vise, at der desuden findes Rester af flere andre Mure.

Uden for selve Slotsgrunden har tidligere ligget en større Staldbygning, hvoraf kun Grundstenene tildels ere tilbage. Den lange stensatte Vejstrækning fra Land ud til Slotsøen er paa flere Steder oprudt.

Taarnet er opført af brændte Sten, men stærkt ødelagt, idet de yderste Skifter baade udvendig og indvendig for Størstedelen ere borthugne. Overallt ere de vidtstrakte Murlevninger i sørgeligt Forfald. De brændte Sten, hvormed de have været beklædte, ere borttagne, og store Partier af de saaledes mishandlede Murværker true med snart at synke i Grus. Alene de sidste 20 Aars Forvitring har medført store Ødelæggelser. Slotsruinens Bevaring kræver derfor en hurtigst mulig, grundig Indgriben.

Det vil imidlertid først være nødvendigt at bortskaffe de fra Slottets Nedbrydning og Ruinens senere Forfald ophobede, fra 4—10 Fod høje Masser af Murbrokker, Kalk og Jordfyld og at oprense Pladsen indenfor Murværkerne lige til Grunden, og