

ad a. Nemlig:

1. Fornyelse af en Post og et Brønddæksel samt af en Port i Plankeværket ved Skovridergaarden Valdemarslund	123 Kr.
2. Istandsættelse af den østlige Gavl i Hegnsmandsstedet i Lave Skov og Fordrivelse af Hussvamp i Skovløberstedet Krogenberghus.....	177 —
	<u>300 Kr.</u>

ad 1. Da det i 1905 afholdte Bygningssyn over Skovridergaarden Valdemarslund har gjort Udsættelse om Fornyelse for Statskassens Regning i Finansaaret 1905—06 af en Post og et Brønddæksel samt af en Port i Plankeværket, har det været nødvendigt at lade de nævnte Arbejder udføre, hvortil Udgiften, der er anslaaet til 123 Kr., søges bevilget.

ad 2. Da den østlige Gavl i Hegnsmandsstedet i Lave Skov var revnet og sunket flere Tommer, har det været nødvendigt at foretage en Istandsættelse af Gavlen, hvortil Udgiften er anslaaet til 60 Kr., og da Skovløberstedet Krogenberghus var angrebet af Hussvamp, har man maattet træffe Foranstaltning til Svampens Udryddelse. Udgiften hertil er anslaaet til 117 Kr., og det samlede Beløb af 177 Kr. søges derfor bevilget.

ad b. Da Bygningssynet over Skovfogedboligen Spaanildshus har indstillet, at der i Forbindelse med de for Finansaaret 1905—06 bevilgede Byggearbejder ved Staldbygningen, jfr. Anmærkningerne til Finanslovsforslaget for 1905—06 § 2 II. B. 1. i., foretages en Udvidelse af Kostalden, idet Arbejdet i saa Fald vilde kunne udføres billigere, end hvis det udsattes til et følgende Aar, har man anset det for rigtigst at foretage den nævnte Udvidelse af Kostalden, hvortil er medgaaet en Udgift af 213 Kr. 45 Ø. Beløbet søges derfor bevilget.

ad c. Nemlig:

1. Afhjælpning af forskellige Mangler ved Skovfogedstedet Strøgaardsvang.....	249 Kr.	Ø.
2. Istandsættelsesarbejder ved Skovfogedstedet Kagerup.....	231 —	60 —
3. Istandsættelse af Skorstenen i Skovløberstedet i Orneplantagen..	172 —	—
4. Anskaffelse af en Træpumpe til Skovløberstedet ved Skovfryd Magasin	131 —	90 —
	<u>784 Kr.</u>	<u>50 Ø.</u>

ad 1. Da der ved Synet over Skovfogedstedet Strøgaardsvang er blevet udsat forskellige Mangler, nemlig Fornyelse af Køkkendøren og Postetræet, Anbringelse af en Forstuedør til Havestuen samt af 2 Stykker Voltperske Røghætter, har det været nødvendigt at lade de paagældende Mangler afhjælpe. Den dertil anslaaede Udgift af 249 Kr. søges derfor bevilget.

ad 2. Da Brandsynet har erklæret Skorstenen i Skovfogedstedet Kagerup for ubrugelig, og da Bygningssynet har udsat Vask og Køkkenbord til Fornyelse, har det været nødvendigt at lade de omhandlede Istandsættelsesarbejder udføre, hvorfor den medgaaede Udgift af 231 Kr. 60 Ø. søges bevilget.

ad 3. Da Brandsynet har gjort Udsættelse om Istandsættelse af Skorstenen i Skovløberstedet i Orneplantagen, har det været nødvendigt at lade det nævnte Arbejde udføre, hvorfor den medgaaede Udgift af 172 Kr. søges bevilget.

ad 4. Da den ved Skovløberstedet ved Skovfryd Magasin anbragte Jernpumpe trods gentagne Istandsættelser ikke kan fungere, fordi Brøndens Dybde er for stor til en Pumpe af denne Art, har det været nødvendigt at anskaffe en Træpumpe. Den hertil anslaaede Udgift af 131 Kr. 90 Ø. søges derfor bevilget.

ad d. Da Synet over Skovfogedstedet Maarum har udtalt, dels at Stuehusets Undergavl mod Nord bør beklædes med Brædder overstrøgne med Karbolin til Be-