

	Kr.	Ø.
	Overført...	31,500.
<p>paa det nævnte Sted, hvor man forventer at kunne faa den til Opførelsen fornødne Grund til Leje af Københavns Kommune for et Tidsrum foreløbig af 30—40 Aar for en aarlig Leje af ca. 900 Kr. — Regnes Renter af Opførelsesbeløbet og Vedligeholdelse lig den nuværende Leje, vil Merudgiften altsaa blive Lejen af Grunden, og under en saadan aarlig Merudgift vil det sikkert ikke være muligt at faa de fornødne Lokaler.</p>		
Til Indretning af Vandklosetter paa Københavns Toldbod, ifølge vedlagte Overslag og Plan .....	20,086.	÷
<p>Paa Finanslov 1905—06 bevilgedes 5000 Kr. til Indretning af Vandklosetter i Frilagerbygningen, men det maa anses for ønskeligt, at ogsaa de forældede Retirader paa Toldboden afløses af de mere tidsvarende Vandklosetter.</p>		
— Forandring i Driften af Damp- og Maskinanlægget i Frilagerbygningen ved Installation af Underfeed Stokers under Kedlerne, ifølge vedlagte Overslag .....	13,500.	÷
<p>For saa vidt muligt at opnaa Røgfrihed brændes der for Øjeblikket Anthracitkul under Kedlerne. Der er vel gjort en Række Forsøg med andre billigere Kulsorter og Kulblandinger, men disse ere ikke faldne heldigt ud. Ved Indførelsen af de ovennævnte Stokers opnaar man at kunne anvende et betydeligt billigere Brændselsmateriale og derved indvinde en ikke ringe aarlig Besparelse. For at konstatere, at det tilsigtede Formaal ved Installationen af Underfeed Stokers virkelig opnaas, og at Leverandørerne kunne overholde de lovede Garantier, agter man dog først kun at forsyne en Kedel med Apparatet, saaledes at den komplette Installation først foretages, efter at Forsøget er falden heldigt ud.</p>		
— Reparation af Gulvene i Køkken og Pigeværelse samt Anskaffelse af en ny Kakkelovn til Dagligstuen i Strandkontrolørboligen i Dragør, ifølge vedlagte Overslag .....	472.	÷
B. Østifterne.		
— Reparation af Taget paa Toldkammerbygningen i <i>Bogense</i> og dettes Udhus, ifølge vedlagte Overslag .....	1,100.	÷
<p>Tagene ere i en meget daarlig Forfatning og trænge til Fornyelse, hvorhos disses Træværk maa delvis fornyes og forstærkes.</p>		
— Anbringelse af en Hegnsmur omkring samt Indretningen af et Arkivværelse i Toldkammerbygningen i <i>Marstal</i> , ifølge vedlagte Overslag..	1,000.	÷
<p>Stolperne i det nuværende Plankeværk ere raadne forneden, saa at en Fornyelse vil være nødvendig. Da et Plankeværk som det nuværende dels er ret kostbart, dels om højst en Snes Aar atter vil kræve Fornyelse, vil Anbringelsen af en simpel Hegnsmur, der vil koste ca. 614 Kr., være at foretrække. Resten af Bevillingen agtes anvendt til Indretningen af et Arkivværelse, som nu i høj Grad savnes.</p>		
— Indlæg af nyt Gulv i 2 Værelser i Strandkontrolørboligen i <i>Taares</i> , ifølge vedlagte Overslag .....	107.	÷
— Fornyelse af Taget samt Anbringelse af en ny Tagrende paa Strandkontrolørboligen i <i>Slipshavn</i> , ifølge vedlagte Overslag .....	850.	÷
<p>Tagstenene ere gamle og særlig paa Vestsiden af Bygningen daarlige og afskallede, medtagne af Frost og Vand, og Tagværket trænger til at forstærkes. Den ene Tagrende, der er daarlig og udlappet, maa fornyes.</p>		
— Anskaffelse af nye Tagrender samt et nyt Fag Vinduer til <i>Præstø</i> Toldkammerbygning, ifølge vedlagte Overslag .....	144.	÷
	At overføre...	68,759.