

Til 7. Ved Uddybningsdamperen „Gefion“s Dokning har det vist sig, at Skibet er blevet stærkt medtaget ved Arbejderne i det sidste Aar, saa at Fartøjet har maattet underkastes en mere omfattende Reparation end paaregnet. En Del Mudderspande maa udbedres, et Stykke Jerndæk samt Skrueakslens Agterforinger fornyes, Cirkulationspumpen udbores m. v. Disse Ekstraarbejder ville medføre en Udgift af 6,000 Kr., hvilket Beløb herved søges bevilget.

Til 8. Det opførte Beløb af 56,395 Kr. 63 Ø. fordeler sig saaledes:

|   |               |            |              |
|---|---------------|------------|--------------|
| 1. Christiansborg Slot.   |               |            |              |
| Til Foranstaltninger til Sikring mod Nedstyrtning .....                                     | 2,000         | Kr.        | „ Ø.         |
| 2. Proviantgaarden.   |               |            |              |
| Til Foranstaltninger mod Fugtighed i Arkivlokalerne i underste Etage .....                  | 800           | —          | „ —          |
| 3. Ministeriebygningerne.   |               |            |              |
| a) Til Istandsættelse af Taget paa den af Krigsministeriet benyttede Bygning.....           | 2,620         | —          | „ —          |
| b) Til Indretning af Vandklosetter i samme Bygning.....                                     | 4,800         | —          | „ —          |
| c) Til Brolægning af samme Bygnings Gaard. ....   | 2,800         | —          | „ —          |
| 4. Rosenborg Slot.  |               |            |              |
| a) Til Afhjælpning af forskellige Mangler .....   | 300           | —          | „ —          |
| b) Til Istandsættelse af Ringmure og Sløttets Facader m. m. ...                             | 3,457         | —          | „ —          |
| 5. Christian VII's Palæ paa Amalienborg.  |               |            |              |
| Til Anbringelse af en elektrisk Elevator fra Køkkenet i Stueetagen til Beletagen m. m. .... | 7,575         | —          | 82 —         |
| 6. Residenspalæet.  |               |            |              |
| Til Omdannelse af forskellige Lokaler m. m. ....  | 11,890        | —          | 80 —         |
| 7. Christian IX's Palæ paa Amalienborg.   |               |            |              |
| Til Adskillelse af Ledninger m. v. ....   | 997           | —          | 88 —         |
| 8. Charlottenlund Slot.   |               |            |              |
| a) Til Opførelse af et Pissoir .....  | 648           | —          | 50 —         |
| b) Til Fornyelse af Komfuranlæggets Overplader .....  | 520           | —          | „ —          |
| 9. Frederiksborg Slot.  |               |            |              |
| Til Istandsættelse af Amtmandsboligen .....   | 7,262         | —          | 43 —         |
| 10. Kronborg Slot.  |               |            |              |
| Til Istandsættelse af Fæstningsværkernes Beklædningsmure m. m.                              | 7,087         | —          | 20 —         |
| 11. Rønne Amtmandsbolig.  |               |            |              |
| a) Bidrag til Anlæg af en Kloak m. m. ....  | 2,886         | —          | „ —          |
| b) Til Forandring af et Kvistværse .....  | 750           | —          | „ —          |
|   | <u>56,395</u> | <u>Kr.</u> | <u>63 Ø.</u> |

ad 1. Af det ved Tillægsbevillingsloven for Finansaaret 1905—06 til Foranstaltninger ved Christiansborg Slot til Sikring mod Nedstyrtning bevilgede Beløb af 2,000 Kr. er ingen Del kommen til Udbetaling, hvorfor Beløbet herved søges genbevilget.

ad 2. Af det ved Tillægsbevillingsloven for Finansaaret 1905—06 til Foranstaltninger mod Fugtighed i Arkivlokalerne i Proviantgaardens underste Etage bevilgede Beløb af 800 Kr. er ingen Del kommen til Udbetaling, hvorfor Beløbet herved søges genbevilget.

ad 3. a. Af det ved Tillægsbevillingsloven for Finansaaret 1905—06 til Istandsættelse af Taget paa den af Krigsministeriet benyttede Bygning bevilgede Beløb af 2,620 Kr. er ingen Del kommen til Udbetaling, hvorfor Beløbet herved søges genbevilget.

ad 3. b. Af det ved Tillægsbevillingsloven for Finansaaret 1905—06 til Indretning af Vandklosetter i samme Bygning bevilgede Beløb af 4,800 Kr. er ingen Del kommen til Udbetaling, hvorfor Beløbet herved søges genbevilget.