

ad 3. c. Af det ved Tillægsbevillingsloven for Finansaaret 1905—06 til Brolægning af samme Bygnings Gaard bevilgede Beløb af 2,800 Kr. er ingen Del kommen til Udbetaling, hvorfor Beløbet herved søges genbevilget.

ad 4. a. Af det ved Tillægsbevillingsloven for Finansaaret 1905—06 til Afhjælpning af forskellige Mangler ved Rosenborg Slot bevilgede Beløb af 2,085 Kr. 75 Ø. er i nævnte Finansaar ikkun en Sum af 1,785 Kr. 75 Ø. kommen til Udbetaling. Restbeløbet, 300 Kr., søges derfor herved genbevilget.

ad 4. b. Det opførte Beløb af 3,457 Kr. agtes anvendt til en nødvendig Istandsættelse af Ringmuren og Slottets Façader samt Granitsokkelen under disse, Omlægning og Supplering af den til Ringmuren mod Eksercerpladsen stødende Brolægning samt til Istandsættelse og delvis Fornyelse af Grønnebros Tømmerværk, Jerngelænder m. m.

ad 5. Naar Christian VII's Palæ paa Amalienborg ved større festlige Lejligheder maa tages i Brug, og Taflerne af Hensyn til de indbudnes Antal afholdes i Riddersalen eller Spisesalen, undertiden i begge paa een Gang, har det stedse vist sig, at Serveringen ikke har kunnet foregaa paa en tilfredsstillende Maade, hvilket navnlig har haft sin Grund i de vanskelige Forhold, under hvilke Transporten af Maden fra det i Stueetagen beliggende Køkken til Anretningsværelset paa 1ste Sal finder Sted, idet Maden først maa bæres tværs over Palæets Portrum og derefter op ad en meget stejl og snæver Vindeltrappe, der tillige maa benyttes af det talrige Personale, der samtidig er beskæftiget med at nedbære afbenyttet Service m. m.

En væsentlig Forbedring af de heromhandlede uheldige Forhold vil kunne tilvejebringes ved, som angivet paa hosfølgende Plan, at lade anbringe en elektrisk Elevator fra Køkkenet til Anretningsværelset og i dette Værelse tillige en ny dobbelt Dør ud mod Gangen, der fører fra Spisesalen til „Rosen“.

Omkostningerne hertil samt til en nødvendig Fornyelse af Køkkenets Komfur og Henlægning af Terrazzogulve i Køkkenrummene, hvis nuværende Asfaltgulve ere i en meget daarlig Forfatning, ville i Henhold til det endvidere vedlagte Overslag andrage et Beløb af 7,575 Kr. 82 Ø., hvilket Beløb herved søges bevilget.

ad 6. Som Følge af den ved Tronskiftet foranledigede forandrede Benyttelse af det nuværende Residenspalæ paa Amalienborg har det været nødvendigt, forinden bemeldte Palæ i indeværende Efteraar paa ny toges i Brug af Hofholdningen, at lade foretage ret omfattende Bygningsarbejder ved samme. De paagældende Arbejder, der væsentlig have bestaaet i Omdannelse af tvende, tidligere til Brændselsrum benyttede Rum i Palæets Kælderetage samt af Rummet under Musikværelset og det hvælvede Hjørnelokale mod Amalienborg Plads m. m. for derved at tilvejebringe de fornødne Beboelsesrum for det forøgede Tjenerpersonale, Indretning af et Opbevaringsrum for Madvarer samt af 4 Pakrum, Installation af elektrisk Belysning i de af Hofmarskallatet paa Palæet benyttede Lokaler samt Omdannelse af den hidtil af en Berider beboede Lejlighed til Brug for Ceremonimesteren, have medført en samlet Bekostning af 11,890 Kr. 80 Ø., hvilket Beløb herved søges efterbevilget.

ad 7. Af Hensyn til den fremtidige Fordeling af Udgifterne ved Benyttelsen af Christian IX's Palæ paa Amalienborg og Palæ Matr.-Nr. 123 i Amaliegade har det været nødvendigt at lade foretage en Adskillelse af nogle hidtil for disse Palæer fælles Lys-, Gas- og Vandledninger samt at lade anbringe nogle nye Maalere.

Hertil er medgaaet et Beløb af 997 Kr. 88 Ø., hvilket Beløb herved søges efterbevilget.

ad 8. a. Af det ved Tillægsbevillingsloven for Finansaaret 1905—06 til Opførelse af et Pissoir ved Charlottenlund Slot bevilgede Beløb af 648 Kr. 50 Ø. er ingen Del kommen til Udbetaling, hvorfor Beløbet herved søges genbevilget.

ad 8. b. De til det store Komfuranlæg paa Charlottenlund Slot hidtil benyttede Overplader have vist sig at være for tynde, hvorfor de hyppigt have maattet fornyes, og da Beholdningen af Reserveplader nu er opbrugt, søges herved det opførte