

I Forbindelse med de anførte Omflytninger og Udvidelser af Lokalerne vil det være nødvendigt at anskaffe en Del ny Inventariegensstande til Supplering af det ældre Inventar, der for største Delen er ret medtaget og lidet tidssvarende, samt at lade det, der endnu kan bruges, istandsætte. Hertil samt til Flytningsudgifter vil ifølge vedlagte af Slotsforvalter Zeltner udarbejdede Overslag (Bilag 19 og 20) medgaa for Ministeriebygningernes Vedkommende ..... ca. 61,700 Kr.  
for Staldmestergaardens Vedkommende..... - 29,500 —  
I alt... 91,200 Kr.

Til 4. I den Del af Provianthuset, der ligger umiddelbart Syd for det Parti, der foreslaas ombygget til Brug for Rigsarkivet, vil der i Bygningens 1ste Sal (4 Fag) med overliggende Loftsetager ifølge Undersøgelser, foretagne gennem Krigsministeriets delegerede i Kommissionen, med en Bekostning af i alt 61,500 Kr. kunne indrettes tilfredsstillende Lokaler for Generalstabens taktiske Afdeling. Lokalerne ville mod Syd støde umiddelbart op til de af Generalstabens topografiske Afdeling i Provianthuset benyttede Rum og ere mod Nord tænkt adskilte fra Rigsarkivet ved en gennemgaaende Brandmur. En bedre Beliggenhed vil næppe kunne skaffes andetsteds med den samme Bekostning.

Ved Overvejselen af de Kommissionen overdragne Opgaver har man ikke kunnet undgaa at møde Kravet om Tilvejebringelsen af en mere tidssvarende, billigere og navnlig mindre brandfarlig Opvarmningsmaade for de ministerielle Kontorer saavel som af en bedre Ventilation af disse. Opvarmningen sker nu ved Kakkelovne, i hvilke der for største Delen brændes Bøgebrænde, og mange af disse Ovne ere — paa Grund af Skorstenenes uheldige Beliggenhed — forsynede med meget lange Rør, der ere førte langs med Gangene gennem Vægge og under Lofter. At Fare for Ildsvaade opstaaet i disse lange Rør er meget stor, siger sig selv, ligesom Faren for Skorstensild paa Grund af det anvendte Brændsels Art heller ikke er ringe. Ventilationsapparater findes nu saa godt som ikke i Kontorerne, og Indretningen af det hertil fornødne Anlæg sammen med Varmeanlægget vilde afhjælpe et længe følt Savn i de overfyldte Rum. Hertil kommer for Kancellibygnings Vedkommende, at det paa Grund af Stueetagens hvælvede Lofter, samt fordi Bygningens Skorstene ere opmurede oven paa disse Hvælvinger, vil være forbundet med store Vanskeligheder at anbringe Kakkelovne i disse Rum ved deres Inddragelse til Kontorlokaler. For Staldmestergaardens Vedkommende vil det selvfølgelig være baade det mest hensigtsmæssige og naturlige samtidig med den foreslaaede Omforandring og Istandsættelse at indlægge Centralvarme med tilhørende Ventilationsanlæg, og hvad den ny Rigsarkivbygning angaar, da vil den ifølge sin Konstruktion kun kunne opvarmes paa denne Maade.

En yderligere Grund til at tage dette Spørgsmaal op til Løsning nu er den Omstændighed, at det er projekteret til Opvarmning af det ny Christiansborg Slot samt til Brug for Slottets Ventilationsanlæg og Forsyning med varmt Vand at opføre