

Bilag 3.

Rigsarkivet.

København, den 29. Januar 1907.

Ved en mig underhaanden fra det høje Ministerium tilstillet Meddelelse er jeg blevet anmodet om at ville indsende en Erklæring over et fra Finansministeriets Side i den til Tilvejebringelse af udvidede Lokaler for Ministerierne nedsatte Kommission fremsat Forslag om at indrette den gamle Biblioteksbygningens 2den Etage til Lokaler for Finansministeriets Kontorer, som da gennem en over Gehejmearkivbygningens Loft ført Gang skulde sættes i Forbindelse med Ministerialbygningerne. Saaledes foranlediget skal jeg tillade mig at udtale følgende.

Den gamle Gehejmearkivbygning, som er beliggende mellem den saakaldte Kancellibygning og den gamle Biblioteksbygning, har ganske vist ikke noget brandsikkert Tag, men er dog mod begge de nævnte Bygninger beskyttet ved Brandgavle. Den har hidtil ligget som et nogenlunde sikkert Mellemlid mod Vest til Biblioteksbygningen, over hvis Brandsikkerhed og Anvendelighed til Biblioteksbrug og heri implicite til Arkivbrug netop paa Grund af dens Konstruktion saavel Kommissionen af 1884 som den af 1892, der begge nedsattes „for at undersøge Bibliotekets Forhold overfor Fare for Ildebrand“, som en tidligere Kultusminister i Rigsdagen har udtalt en absolut Fordømmelsesdom (Rigsdagstidende 1895—96, Tillæg A. Sp. 2959 fig., Forhandlinger i Folketinget Sp. 1193), — og mod Øst mod Kancellibygningen, medens dens Østende har brandsikker Forbindelse med den ikke mindre end Biblioteksbygningen til Arkiv- og anden Samlingsbrug fordømmelige Proviathanusbygning. Skal nu Finansministeriets ovennævnte Plan realiseres, bliver hele Situationen med et Slag forandret.

Saavidt mig bekendt, findes der i Biblioteksbygningens største Del langs Kavallergaarden fra Gehejmearkivbygningen til den Harsdorffske Tilbygning intet muret Skillerum. Skal derfor 2den Sal indrettes til Kontorlokaler, vil der ingen nedre Skillerum være til at bære ny murede Skillerum i 2den Etage. Denne maa da opfyldes med pudsede Brædeskillerum paa Kryds og Tvers og saaledes gøres endnu mere brandfarlig, end den er i Forvejen. Der findes dernæst intet Varmeapparat i denne Del af Biblioteksbygningen og kun Skorstene i Trappehusene i Øst- og Vestenden. Der maa derfor ved 2den Sals Anvendelse paa den projekterede Maade anbringes en Mængde Kakkelovne til Opvarmning af Kontorerne, og Rørene fra disse maa enten føres til en Mængde ny indbyggede Skorstene eller gennem lange og brandfarlige Rør til de to nævnte