

ad 4. d. Under Udførelsen af de Arbejder ved Indretning af Badeværelser, Sølvkammer m. m. i Palæet, hvortil Midler ere bevilgede ved Finansloven for indværende Finansaar, har Hofmarskallatet fremsat Ønsket om, at Sølvkammeret maa blive forsynet med faste Skabe og jernbeslaaede Skodder for Vinduerne, saaledes at man ved Afholdelsen af Tafler med kortere Mellemrum kan lade Sølvtøjet henstaa nogen Tid her, hvorved man undgaar den bestandige Frem- og Tilbageflytning, at der maa blive anskaffet en Del Borde med Hylder til Anretterværelset paa 1ste Sal, at der maa blive anbragt en Blenddør fra det store Værelse mod Pladsen i Stueetagen til den bagved liggende Korridor, samt at der maa blive ført en Gasledning over Palæets Køkkengaard, saaledes at de i Funktionærboligen værende Gasmaalere kunne gaa over til at blive Hovedmaalere i Stedet for som nu Bimaalere til Civillistens Hovedmaaler i Palæets Kælder.

→ Til de anførte Foranstaltninger vil ifølge vedlagte Overslag medgaa i alt 1,550 Kr., der herved søges bevilget.

ad 5. Til nødvendig Istandsættelse af brøstfældige Dele af Palæets Façader med tilhørende ornamentale Figurer og Balustrader ønskes anvendt et Beløb af 5,400 Kr., der herved søges bevilget.

→ Overslag over Udgifterne vedlægges.

ad 6. Til en lignende Istandsættelse af brøstfældige og forvitrede Dele af Palæets Façader som anmeldt ved Christian VII.s Palæ og Residenspalæet søges bevilget det paa vedlagte Overslag opførte Beløb af 4,900 Kr.

→ ad 7. Til Istandsættelse af dette Palæ's Façader søges bevilget det paa vedlagte Overslag opførte Beløb af 4,100 Kr.

ad 8. Af det ved Tillægsbevillingsloven for Finansaaret 1906—07 til Fornyelse af Komfuranlæggets Overplade bevilgede Sum af 520 Kr. er ingen Del kommen til Udbetaling, hvorfor den herved søges genbevilget.

ad 9. a. Til Udførelse og Opstilling af en ny Sandstensfigur i Stedet for en, der er nedfalden fra Gesimsen paa Konseilsgangen, vil medgaa et Beløb af 640 Kr. 50 Ø., der herved søges bevilget.

ad 9. b. Ved Amtmandsboligen paa Slottet var der den væsentlige Mangel, at man for at komme fra Boligen til Kælderen maatte gaa ud i Gaarden og hen til en udvendig Kældernedgang, hvad der navnlig i daarligt Vejr og om Vinteren var meget ubehageligt. Man har derfor ment at maatte imødekomme et af Amtmanden fremsat Ønske om Tilvejebringelse af en indvendig Forbindelse til Kælderen. Hertil samt til Lægning af Cementgulv i Kælderen for at hindre Rotterne i at trænge ind er medgaaet et Beløb af 425 Kr., der herved søges efterbevilget.

→ ad 10. Til Udførelse af de paa vedlagte Overslag angivne Arbejder, der i det væsentlige bestaa i Afhjælpning af forskellige Raad- og Svampskader, Ompudsning af en Del ældre Lofter med tilhørende Forskalling m. m., Fornyelse af nogle ældre kassable Oyne og Oynde samt Reparation af Tørreovnen i Vaskeribygningen og af Brohovederne i Havnen vil medgaa et Beløb af 3,767 Kr. 48 Ø., der herved søges bevilget.

ad 11. a. Af det ved Tillægsbevillingsloven for Finansaaret 1906—07 til Istandsættelse af Fæstningsværkernes Beklædningsmure m. m. bevilgede Beløb af 7,087 Kr. 20 Ø. er ingen Del kommen til Udbetaling, hvorfor det herved søges genbevilget.

ad 11. b. Efter at Slottets Loftsetager ere rømmede af Militæretaten vil det, for at hindre uvedkommende Adgangen, være nødvendigt at istandsætte de ældre Døre og Laase samt at opsætte nogle Tremmeskillerum.

→ Hertil vil ifølge vedlagte Overslag medgaa et Beløb af 389 Kr. 34 Ø., der herved søges bevilget.

ad 12. Under et Tordenvejr med stærke Vindstød den 3. Juli d. A. omblæste et ca. 24 Alen langt Stykke af det mod Rønne Amtmandsboligs Grund værende nordlige Bindingsværkshegn. Ved en nærmere Undersøgelse viste det sig, at Tømmeret saavel i den omblæste Del som i Resten af Heget, der er i alt ca. 56½ Alen langt, var saa stærkt angrebet af Raad, at det ikke kunde istandsættes. Bygningsinspek-