

ad 13. Som for Finansaaret 1909—10. Kirkens Gæld vil den 31. Marts 1910 udgøre 2,400 Fr.

ad 14—15. Som for Finansaaret 1909—10.

Til X. B. 2. b. Beløbet 10,000 Fr. agtes anvendt paa følgende Maade:

A. *St. Tomas.*

1. Kirken.....	1,500 Fr.	
2. Præstegaarden.....	3,000 —	
3. Uforudsete Udgifter.....	500 —	
		5,000 Fr.

B. *St. Croix.*

1. Kirken i Christiansted.....	1,400 Fr.	
2. Præstegaarden i Christiansted.....	1,400 —	
3. Kirken i Frederiksted.....	2,000 —	
4. Inventarieanskaffelser.....	200 —	
		5,000 —
		<u>10,000 Fr.</u>

Med Hensyn til de enkelte Poster bemærkes:

ad A. 1. I Finansaaret 1910—11 vil det være nødvendigt foruden de almindelige Vedligeholdelsesarbejder at male hele Taget med rød Farve og at foretage en Hovedreparation af de store Kirkevinduer. Omkostningerne ved disse Arbejder beløbe sig efter Bygningsinspektoratets Overslag til 1,500 Fr.

ad A. 2. Det foreslaaede Beløb vil medgaa til efter Bygningsinspektørens Forslag at erstatte Hovedbygningens Tegltag med et Bølgebliktag og til at foretage en Del nødvendige Reparationer ved de til Præstegaarden hørende Udhuse, Stentrapper m. m.

ad A. 3. Som for Finansaaret 1909—10.

ad B. 1. Beløbet agtes anvendt saaledes:

Polering og Reparation af alt indvendigt Træværk.....	1,000 Fr.	
Mindre Reparationer, Eftersyn af Tagrender og Orkaneftersyn.....	400 —	
		1,400 Fr.

ad B. 2. Præstegaardens Køkken ligger lige over Hestestalden, og Trappen til Køkkenet er ført op langs den ene Væg i Stalden, desuden er Trappen aaben, saa at Uddunstningerne fra Stalden have fri Passage til Køkkenetagen; dette Forhold foreslaas ændret ved Opførelsen af en udvendig Trappe, der fra Gaardspladsen føres op til Køkkenetagen. Desuden foreslaas det at udbedre Gulvet i Præstens Stue samt male Loftet, at reparere Tjenerværelserne samt at regulere Gaardspladsen. Udgifterne ville fordele sig saaledes:

En ny udvendig Trappe m. m.....	400 Fr.	
Reparation af Præstens Værelse.....	300 —	
— Tjenerværelserne.....	300 —	
Regulering af Gaardspladsen.....	100 —	
Orkaneftersyn og mindre Reparationer.....	300 —	
		1,400 Fr.

ad B. 3. Kirken har aldrig haft Cisterne, hvorfor alt det Regnvand, der falder paa dens store Tagflade, gaar til Spilde. Da det fra alle Sider anses for at være i høj Grad ønskeligt, om man kunde uddele Vand fra Kirken i de hyppige Tørkeperioder, hvor det er meget vanskeligt for Fattigfolk at faa Vand, foreslaas det, at der indrettes en Cisterne ved Kirken,

hertil vil medgaa.....	1,250 Fr.	
Til Afpudsning og Hvidtning agtes anvendt.....	600 —	
Til Orkaneftersyn.....	150 —	
		2,000 Fr.