

ceptorer etc., i Henhold til vedlagte Overslag andrage 1,620 Kr., der herved søges ÷ bevilgede.

ad 12. Christian den Niendes Palæ paa Amalienborg.

De gamle Zinkfodrender paa Pavillonon mod Frederiksgade ere delvis fortærede af Rust og kræve stadige Reparationer efter indtrædende Utætheder. De foreslaas derfor fjernede og erstattede med Hængerender af Kobber i Lighed med, hvad ovenfor er foreslaaet med Hensyn til Fodrenderne paa Residenspalæet og Christian den Ottendes Palæ. Hertil samt til Afhjælpning af de i vedlagte Overslag nærmere angivne Mangler, hvoraf fremhæves: Fornyelse af Skotrender ved Kviste paa Staldbygningen, udvendig Maling af en Del Døre, Vinduer, Porte og Plankeværker m. m. ved det samlede Bygningskompleks med tilhørende Eftersyn. Anbringelse af tvende nye Nedfaldslys i Taget paa Ridestalden med tilhørende Udvekslinger i Bjælkelag og Spærfag samt Fornyelser af Fajanceffiser paa Vægge i Stalden og Istandsættelse af Træværk med tilhørende Maling, vil medgaa ialt 7,700 Kr.

ad 13. Matr.-Nr. 123 i Amaliegade.

Det opførte Beløb af 2,350 Kr. agtes anvendt til Fornyelse af kassable Lofter i nogle Rum i Palæets Kælderetage med tilhørende Biarbejder, Istandsættelse af Vægge, Lofter og Træværk i Indkørselsporten fra Amaliegade, Fornyelse af forskellige opslidte og kassable Gulve paa 1. Sal i Mellembygningen og Istandsættelse af Palæets Gaardfaçader med tilhørende Vinduesfornyelser, Maling af Træværk m. m., jfr. vedlagte Overslag.

ad 16. Charlottenlund Slot.

Det opførte Beløb af 32,185 Kr. agtes anvendt paa følgende Maade:

- |   |           |
|---|-----------|
| a. Reparation og delvis Fornyelse af Tagdækningen paa Slottets Hovedbygning, 1. Bidrag..... | 3,550 Kr. |
| b. Fornyelse af Hegn m. m., 1. Bidrag .....   | 4,000 —   |
| c. Udvidelse af Vognskursbygningen, 1. Bidrag .....   | 6,985 —   |
| d. Opførelse af en ny Marketenderibygning, 1. Bidrag.....                                   | 17,650 —  |

ad a. Det har i de senere Aar vist sig meget vanskeligt at holde den øverste Del af Tagdækningen paa Slottets Hovedbygning tæt, idet en stor Del af Tagstenene er møskede og afskallede paa Glasuren, hvorfor det har været nødvendigt at henstille Opsamlingskummer og lignende paa Loftet over Hanebjælkerne for at beskytte Værelserne i den underliggende Tagetage mod Regn, ligesom ogsaa de paa det øverste Loft om Sommeren hensatte Inventariegenstande have været udsatte for Beskadigelse ved Fugtighed fra Taget. Det foreslaas derfor at lade de i det vedlagte Overslag nærmere angivne Istandsættelsesarbejder foretage.

Hertil vil ifølge Overslaget medgaa ialt 7,100 Kr., der foreslaas fordelt paa 2 Aar, saaledes at der for Finansaaret 1910—11 søges bevilget det opførte Beløb af 3,550 Kr.

ad b. Det opførte Beløb af 4,000 Kr. agtss anvendt til at lade Hegnet omkring Parken og tilhørende Underafdelinger paa Slottets Grund forny samt lade foretage forskellige Malerarbejder paa Hovedslottet og Udbygningerne, jfr. iøvrigt vedlagte Overslag.

Udgifterne hertil, der ifølge Overslaget ville andrage 8,000 Kr., foreslaas fordelte paa 2 Aar, saaledes at der for Finansaaret 1910—11 søges bevilget det opførte Beløb af 4,000 Kr.

ad c. Pladsforholdene i Vognskursbygningen have altid været meget indskrænkede, og da der efter Tronskiftet maa stationeres flere Vogne til Tjeneste paa Slottet end tidligere, har det vist sig vanskeligt at skaffe Rum til disse. Ligeledes er Tjenerskabet blevet væsentlig forøget og kan selv under normale Forhold vanskeligt rummes i de forhaandenværende Værelser, hvorfor det jævnlige har været nødvendigt at sende en Del af Personalet til København for at overnatte der, hvilket ofte er til stor Ulempe. Man skal derfor efter Anmodning af Hofmarskallatet foreslaa, at Vognskursbygningen i Overensstemmelse med vedlagte Overslag udvides, saaledes at der i Stueetagen skaffes Plads til i alt 16 Vogne samt Rum til Kapper, Dækkener m. m., og saaledes at der i Manzardetagen indrettes Værelser til Tjenerskabet.