

hæves: Fornyelse af Slottets udvendige Hoveddør samt Omlægning og Fornyelse af Slottets udvendige Hovedtrappe, Ompudsning af Vægge, Fornyelse af Gulve og Gipslofter, Istandsættelse af Hegn, delvis Fornyelse af Bolværket ved Esrom Sø og Anbringelse af 2 nye Jernlygtepæle med Lygter i Parken.

ad 27. Koldinghus Staldgaard.

Da Stakittet langs Opgangen fra Torvet til Staldgaardens sydøstre Portindkørsel og fra denne til Asylets Have er gammelt og saa medtaget, at det ikke lader sig reparere, foreslaas det fornyet.

Udgiften hertil vil i Henhold til vedlagte Overslag andrage 280 Kr., der herved søges bevilgede.

Til II. E. 4. Samme Beløb som for Finansaaret 1909—10.

Til II. E. 5. Kontoen er nedsat med et Beløb af 40 Kr., der tidligere har været tillagt Slotsforvalteren ved det bortsolgte Odense Slot, hvorhos den for Ministeriebygningernes Vedkommende er forøget med det Beløb af 1,280 Kr., hvormed Bygningsassistentens og Brandvægternes Lønninger ere forhøjede, jfr. Rigsdagstidenden 1907—08, Tillæg B, Sp. 1687—90, og Rigsdagstidenden 1908—09, Tillæg A, Sp. 3007—08.

Til II. E. 6. Det til Skatter opførte Beløb, der er kalkulatorisk, er anslaaet efter det i Finansaaret 1908—09 til kommunale Skatter og Afgifter udredede Beløb.

Til II. E. 7. Samme Beløb som for Finansaaret 1909—10.

Til II. E. 8. Til Brandvæsensudgifter forudsættes i Finansaaret 1909—10 at ville blive anvendt..... 23,036 Kr.
Heri fragaar for Finansaaret 1910—11.

a. Istandsættelse, Fornyelse og Supplering af Brandslukningsmateriellet i Christiansborg Slot, Ministeriebygningerne, Proviantgaarden og Rigsarkivet.....	5,777 Kr.	
b. Lynledningsanlæg paa Palæerne paa Amalienborg samt paa Palæ Matr.-Nr. 123 i Amaliegade.....	6,360 —	
c. Lynledningsanlæg paa Herluf Trolles Taarn ved Fredensborg Slot.....	675 —	
d. Anskaffelse af en mekanisk Stige til Fredensborg Slot..	1,125 —	
e. Brandvæsensudgifter til Amtmandsboligerne.....	200 —	
		14,137 —
		<u>8,899 Kr.</u>

Dette Beløb foreslaas forhøjet med følgende Summer:

a. Til Lynledningsanlæg paa Maskinhuset ved Fredensborg Slot.....	555 —
b. Til Vedligeholdelse af og Tilsyn med nævnte Lynledningsanlæg.....	30 —
	<u>9,484 Kr.</u>

ad a—b. Efter at der er blevet etableret Maskinkraft til elektrisk Belysning af Fredensborg Slot, vil det være nødvendigt at forsyne det i den Anledning opførte Maskinhus med Lynledning under Hensyn til, at et eventuelt Lynnedslag i Bygningen, naar den er ubeskyttet, kan medføre ikke alene Sprængning af Taget etc., men eventuel Standsning af Maskindriften.

Til det paagældende Anlæg vil medgaa det paa vedlagte Overslag opførte ÷ Beløb af 555 Kr., hvorhos der til Vedligeholdelse og Tilsyn vil behøves et Beløb af 30 Kr. aarlig, hvilke Beløb herved søges bevilgede.

Til II. E. 9. Samme Beløb som for Finansaaret 1909—10.

Til II. E. 10. Samme Beløb som for Finansaaret 1909—10.