

## Anm til § 19: Krigsministeriet.

- f. Omlægning af Tegltagene paa Inventariedepotet (1ste Halvdel) . . . . . 2 000 Kr.  
Tagene ere i meget daarlig Stand, væsentlig fordi Lægterne er raadne. Tagene maa derfor omlægges og Lægterne fornyes. Arbejdet koster i alt 4 000 Kr.
- g. Hovedstandsættelse af Depotbygningen i Bygningsdistriktets Materialgaard paa Kronborg . . . . . 2 200 —  
Hovedstandsættelsen er meget nødvendig.
- h. Omlægning af samtlige Tegltage paa Jægersborg Kaserne (1ste Bidrag) 2 600 —  
Tagene er i meget daarlig Stand, fordi Lægterne er raadne. Arbejdet vil i alt koste 20 000 Kr.
- i. Fornyelse af Stakitter paa Jægersborg Kaserne . . . . . 1 000 —  
Stakitterne er faldefærdige og maa fornyes.
- k. Fornyelse af Stakitter ved Kasernebygningen i Frederiksværk . . . . . 1 000 —  
Et meget nødvendigt Arbejde, da Stakitterne er delvis faldefærdige.
- l. Opførelse af en ny Forplejningsbarakke i Lejren ved Melby-Tollerup Overdrev . . . . . 4 000 —  
Bygningen er faldefærdig og maa snarest fornyes.
- m. Fornyelse af 3 Ballonmaster paa Skydebanerne i Viborg Hedeplantage 1 200 —  
Da de nuværende Ballonmaster af Træ vanskelig kan gives saa stor Højde, at de kan ses over den opvoksende Skov, og da det endvidere har vist sig, at Vedligeholdelsen af Træmasterne er forholdsvis dyr, foreslaas de nuværende Master, der under alle Omstændigheder paa Grund af Brøstfældighed og for ringe Højde maa fornyes, erstattede med Master af Staalrør.
- n. Hovedstandsættelse af Magasin- og Kasernebygningen i Kvinti Lynette 5 000 —  
Et meget nødvendigt Arbejde, da Bygningen stærkt trænger til Eftersyn og Reparation af Fundamenter, delvis Fornyelse af den ydre Beklædning, Vinduer, Døre m. v. samt Istandsættelse af Taget.
- o. Erstatning af Træbroen bag de 17 cm. Batterier paa Trekroner med en Bro af armeret Beton . . . . . 500 —  
Arbejdet er meget nødvendigt, da Træbroen er meget forfalden og tillige uhensigtsmæssig.
- p. Opmudring af Prøvestens Havn . . . . . 4 000 —  
Haynen er saa stærkt opfyldt af Mudder, at det ved lav Vandstand er vanskeligt for Dampbaadene at lægge til Kajen.
- q. Erstatning af Træbroerne bag de 30,5 cm Kanoner paa Kastrupfortet med Broer af armeret Beton . . . . . 500 —  
Et meget nødvendigt Arbejde, da Træbroerne er meget forfaldne.

3. Til Arbejder, der sigter paa at tilvejebringe nødvendige Forandringer eller Forbedringer i bestaaende Forhold.

- a. Opstilling af en 5 H. K. elektrisk Motor som Erstatning for den gamle Dampmaskine i Vadskeriet, og Omlægning af Dampledninger paa Københavns Garnisonssygehus . . . . . 1 300 —  
Da den gamle Dampmaskine i Vadskeriet har krævet hyppige Istandsættelser, foreslaas den erstattet med en elektrisk Motor, der kræver mindre Plads.
- b. Opførelse af en Nødtrappe fra 3die Etage i Værkstedbygningen paa Laboratoriet . . . . . 2 000 —  
I Henhold til Regulativet for Tilsynet med Arbejde i Fabrikker, der sorterer under Krigsministeriet, skal der fra ethvert Arbejdsrum, som ikke til det fri har Dør, Vindue eller Luge, hvis nederste Rand ligger højst 3 m fra Jordlinien, være Udgang ad mindst 2 af hinanden uafhængige Trapper. Dette er ikke Tilfældet ved denne Bygning, hvorfor der foreslaas opført en udvendig Nødtrappe.
- c. Forskellige mindre Arbejder i Lejren ved Jægerspris . . . . . 3 100 —  
Staldgangene i Staldbarakkerne ere meget ujevne og hullede, hvorfor de foreslaas regulerede ved Belægning med Ler. Da Fouragen tager Skade ved at opbevares i Telte, foreslaas opført 4 Træskure til